




01-INFORME:

ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

Data: dezembro de 2015



INFORMACION ESTRUTURADA POR LOCALIZACION ENCADEADA

PARROQUIA->NUCLEO->ESTRADA OU ACCESO



INDICE

ANTECEDENTES

SOLUCIÓN ADOPTADA – ESTRUTURA DO TRABALLO

PARÁMETROS BÁSICOS QUE RESULTAN

1- DOCUMENTACION IMPRESA

ESTRUCTURA DOS DATOS ESPACIÁIS E MORFOLÓXICOS DOS CONTENEDORES

PLANOS

1-RELACION DE CONTENEDORES

2-PLANTA XERAL- TODOS

3-PLANTA CONTENEDORES ORGÁNICOS

4-PLANTA CONTENEDORES PLASTICOS

5-PLANTA CONTENEDORES VIDRO

6-PLANTA CONTENEDORES CARTON

2- SOPORTE DIXITAL – ESTRUTURA – FUNCIONAMENTO

3- INFORMACION BÁSICA.-FUNCIONAMENTO DOS ARQUIVOS

4- COCLUSION

MEMORIA

ANTECEDENTES

O Concello do Corgo ten unha poboación de aproximadamente 4000 habitantes asentada en pequenos núcleos diseminados polo Termo Municipal, que ten unha superficie de aproximadamente 158Km² e unhas dimensíons de 16Kms en dirección Norte-Sur e 10Kms de Este a Oeste, vertebrados para comunicación rodada con camiños públicos que os enlaza entre sí e coa rede xeral de estradas.

A configuración desta rede en conxunto coa distribución xeográfica e características dos contenedores clasificadores de lixo é a información básica que se precisa para ter un coñecemento da realidade do servizo que se está prestando. Tamén resulta fundamental para calquera estudio do seu reordenamento ou redistribución na procura da mellor calidade do servizo.



As arterias principais para comunicación viaria o longo Termo Municipal son dúas:

- A Estrada N-VI de Madrid a Coruña que atravesa o TM de Este a Oeste polo terzo Norte. Esta é a columna principal que vertebral esta área do territorio a o longo duns 13Kms, fundamental para a comunicación rodada. Nela enlazan estradas provinciais e locais que serven a poboación residente nas dúas franxas duns 3-5Kms de ancho, paralelas polo Norte e polo Sur. Estamos a falar polo tanto duns 2/3 do total do territorio.
- A Estrada LU-546 de Nadela a Monforte. Cruza o territorio de Norte a sur polo aire Oeste con unha lonxitude duns 10Kms dentro do Termo Municipal. Resulta o tronco base para enlace das ramificacións para que a rede viaria secundaria e de terceira orde podan cumplir coa súa finalidade nesta área.

Esta realidade xeográfica establece sobre o terreo unhas condicións particulares de dimensión e dispersión que afecta de forma directa a prestación de servizos públicos, incluído o depósito e recollida de lixo.

Racionalizar este (ou outro) servizo o primeiro elemento indispensable é o coñecemento detallado do seu presente, e tendo en conta as características de magnitud territorial e o numero de puntos dos que se precisa información actualizada para saber capacidade, poboación servida, etc, non é tarefa alcanzable a non ser que se teña a disposición alguma forma de visualización rápida do total da infraestrutura básica necesaria para a prestación que se está a facer, ou na procura de calquera mellora ou complemento. Tamén para reordenar ou redistribuír o servizo no afán de optimizar tempo, traballo, e polo tanto os custes.

Na actualidade, o concello do Corgo non ten a disposición documentación ou outro material que permita acceso a esta información. Por estes antecedentes, e co fin de cumplimentar esta carencia, o Sr. Alcalde do Concello do Corgo encomendounos a redacción deste documento que presentamos.

En consecuencia, e ao obxecto de cumplir este encargo, en días sucesivos, percorreuase a práctica totalidade do Termo Municipal do Corgo, estradas e camiños, accesos, travesías... localizando todos e cada un dos recipientes para lixo que se encontran no territorio, ata ter información actualizada que comprende e cumprimenta o traballo que se nos require.



SOLUCIÓN ADOPTADA – ESTRUTURA DO TRABALLO

Atendendo as indicacións que se nos trasladaron nun principio, os conceptos básicos que se pretenden cumplimentar son os seguintes:

- 1- Localización xeográfica (xeoreferencia) de cada punto de depósito de contenedores de calquera tipo.
En Coordenadas **X,Y ou XEOGRÁFICAS en Proxección UTM ETRS89, USO29.**
- 2- Cantidad, Capacidad e Tipo de recipientes para residuos clasificados. En cada ubicación. Listado detallado en cada núcleo.
- 3- Fotografías e estado de conservación de cada contenedor
- 4- Localización e fotografías de zona pública próxima a cada localización de contenedores, para posible fábrica de soleira, cerramento perimetral, elementos de fixación dos contenedores. Detallado por núcleo.

En relación con este punto, iniciado o traballo, informouse que polo apreciado non existen zonas publicas a disposición para establecemento dos contenedores en soportes ou obras de fábrica permanentes no seu emprazamento. Como norma xeral, están ubicados temporalmente en arcéns ou cunetas das estradas e accesos, sen estorbar a circulación, e en zonas próximas os núcleos e residencias pero a certa distancia (posiblemente en previsión de olores). No caso de fabricar bases e soportes permanentes, cerramentos, para estabilidade e amarre dos contenedores , sería de feito unha construcción permanente, a todas luces inviable na normativa vixente en materia viaria e na Lei de Estradas. Ningún ente responsable das infraestruturas poderá autorizar a implantación fixa e definitiva de obras nos lugares que ocupan na actualidade, en arcéns e cunetas. A norma obrigará a desprazalos como mínimo fora da zona de dominio público, a 2 ou 3 metros da aresta mais exterior das estradas en función da clasificación (pé de terraplén ou cabeza de talud).

No caso de trasladalos fora das zonas de dominio e protección das infraestruturas viarias, en tódolos casos habería que contar coa autorización previa dos propietarios dos terreos, para a continuación afectar e trasladar muros e peches de parcela delimitando claramente como público o espazo que ocupasen os contenedores e as súas proteccións ou anclaxes.

- 5- Entrega do traballo en formato de ARQUIVOS DIXITÁIS:
 - 1- Nativos de Autocad (*.DWG)
 - 2- Sistema de Información Xeográfica SIG (*.SHP)
 - 3- Posicionamiento universal (Google Earth, Maps) (*.KMZ)



Por estes antecedentes, e tendo en conta o alcance de dimensión numérica e xeográfica do traballo encomendado que termina por materializarse nun volume tal de información a manipular que na práctica fai case que imposible o seu análisis sobre papel mais aló de elementos puntuais, centramos este informe na estrutura e funcionamento dos arquivos dixitais que se acompañan no CD anexo, procurando que resulte sinxela e fácil a súa manipulación para calquera usuario, polo menos a nivel informativo.

De calquera xeito, toda a información recompilada figura impresa neste informe.

PARÁMETROS BÁSICOS QUE RESULTAN DO TRABALLO

- NUMERO DE CONTENEDORES LOCALIZADOS:	584
- NUMERO DE LOCALIZACIONES (CONTENEDOR OU GRUPO DE CONTENEDORES)	406
- PARROQUIAS.....	38
- NUCLEOS O LUGARES.....	181

DOCUMENTACION IMPRESA

ESTRUCTURA DOS DATOS ESPACIAIS E MORFOLÓXICOS DOS CONTENEDORES

PLANOS

- 1-RELACION DE CONTENEDORES
- 2-PLANTA XERAL- TODOS
- 3-PLANTA CONTENEDORES ORGÁNICOS
- 4-PLANTA CONTENEDORES PLASTICOS
- 5-PLANTA CONTENEDORES VIDRO
- 6-PLANTA CONTENEDORES CARTON

Nos planos nº 4, 5 e 6 figuran impresas as fotos dos contenedores nos propios planos, no seu lugar. No caso dos planos 2 e 3 non é posible facelas figurar porque, debido a considerable cantidade ocultarían totalmente o plano de base calquera que fose a escala gráfica utilizada, polo que non permiten a localización propia. No seu lugar, grafíanse as ubicacións dos contenedores con puntos para poder identificalos. Ocorre unicamente no caso dos contenedores de residuos orgánicos.



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

A documentación que se acompaña estruturase na mesma orde, tanto na documentación impresa en papel como na documentación en soporte dixital.

Os recipientes de lixo en orixe, identifícanse individualmente coa finalidade de que en cada caso teñan un nome único a tódolos efectos informativos (estado de conservación, ubicación de localidade e xeográfica, tipo de lixo que pode recibir e capacidade...).

Pola más que probable necesidade de actualización destes datos no futuro, optouse por unha nomenclatura arbitraria, non ordinal. Noutro caso, estaríase obrigado a cambiar o nome de tódolos contenedores posteriores o novo incluído para mantelos ordenados e conformes coas súas características individuais particulares. Por exemplo, ao colocar un contenedor novo en Adai, habería que colocalo a o final da relación lonxe dos outros da parroquia, ou ben reordenalos e renombralos todos ata o final (570 contenedores a reordenar).

Considerase concepto primario para a clasificación definitiva *a situación territorial* de cada unidad. O motivo é que se fose necesario, por exemplo, un estudo de capacidade en relación coa poboación próxima, sería a primeira referencia a considerar tanto para asignar o numero de usuarios posible, como para saber a capacidade de almacén dos recipientes semellantes que están na área a servir.

ESTRUCTURA DOS DATOS ESPACIAIS E MORFOLÓXICOS DOS CONTENEDORES

- Relación de contenedores, identificado con **un nome único** (NOMBRE LOCALIZACION GPS) que o individualiza e identifica

PARROQUIA	POBOACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO
ABRAGAN (S. Bartolomeu)	LAGO	PSe-151118-172606 (26)	-7,4196720	42,8910600	ORGANICO

- **PARROQUIA E POBOACIÓN** para localización territorial
- **LONGITUD e LATITUD** localización sistema de **COORDENADAS UNIVERSALES WGS84**
- **CONTENEDOR TIPO** clasificación de lixo (**ORGÁNICO**, **PLÁSTICOS**, **VIDRO**, **CARTÓN**)

Outra información que tamén esta individualizada para cada unidade de depósito e a seguinte:



- **FOTOGRAFIA** na que pode figurar un ou mais contenedores. Pero todos teñen unha asignada. O nome da foto e o mesmo que o do contenedor, e o primeiro parámetro indica o directorio onde se guarda

DIRECTORIO \ NOME DA FOTO=CONTENEDOR

FOTOGRAFIA	EMPLAZ	CAPACIDAD	ESTADO XERAL	TAPA	RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA ACCESO
01-IMGgps\GPSe-151113-164536.jpg	128	790L	DETERIORADO	NO	B		CTRA. LOCAL-014_050
01-IMGgps\GPSe-151113-164825.jpg	129	790L	NORMAL	B	B		CTRA. LOCAL
01-IMGgps\GPSe-151113-165247.jpg	130	790L	NORMAL	B	B		C.L-014_025-014_051
01-IMGgps\GPSe-151110-120158.jpg	131	240L	AGRIETADO	MAL	B		CTRA. LOCAL 014_046
01-IMGgps\GPSe-151111-120204.jpg	132	790L	NORMAL	B	B		AREA DE SERVICIO A6
01-IMGgps\GPSe-151111-120204.jpg	132	790L	NORMAL	B	B		AREA DE SERVICIO A6

- **EMPLAZ** Número de localización. Asignado de forma ordinal. Si se repite en dos contenedores consecutivamente, indica que están NO MESMO LUGAR.

- **CAPACIDADE** Tamaño do aparato receptor

- **ESTADO XERAL – TAPA – RODAS - OBSEVACIÓN** Indica o estado de conservación do corpo, tapa e rodas, así como particularidades que merecen ser reseñadas.

Cabe señalar que editando o **archivo *.xlsx (excel)** e premendo o enlace da fotografía que corresponde a cada contenedor (**enlace azul**), veráse a imaxe que lle corresponde sobreposta no monitor.

As claves para interpretación son as seguintes:

ESTADO XERAL	AGRIETADOCorpo estallado
	DETERIORADOFaltan anclajes ou asas, ou están rotos
	MALAspecto sucio, descoidado
	MUY DETERIORADOEstrutura con escasa capacidade de soporte
	NORMAL	
	ROTONon serve. Non pode cumplir a súa función

TAPA – RODAS	/NON TEN ORIGINALMENTE
	BBEN
	MALESTROPEADA/AS
	NOTIÑA EN ORIXE, PERO FALTANLL

**OBSEVACIÓN**

Calquera característica ou particularidade digna de ser reseñada

CATEGORIA ACCESO

Nome e categoría da estrada ou acceso onde se localiza o contenedor. No caso de que aparezan dúas referencias, enténdese situado no cruce.

Todas estas características (14 por contenedor) que terán que aplicarse a cada un dos case que 600 unidades existentes no Termo Municipal do Corgo, para saber deles e da súa operatividade en función da localización e alternativas próximas, resulta un total de 8.400 datos que habería que manexar paralelamente para calquera estudo de deseño ou modificación da estrutura do servizo.

Este é o motivo polo que se enfoca este traballo cara o seu manexo dende os soportes dixitais.

SOPORTE DIXITAL – ESTRUTURA – FUNCIONAMENTO


A estrutura dos datos no soporte dixital anexo e parella coa exposta para a documentación impresa.

Exponse a continuación a arbore de Directorios e Arquivos, a funcionalidade de cada un, os programas necesarios para visualizalos, ou operativos xeneradores dos arquivos nativos de proceso.

Os arquivos de proceso gravados no soporte dixital anexo non están protexidos, polo que son totalmente operativos e funcionais para utilizalos en calquera desenrollo posterior, ou ampliación deste traballo, Ningún dos arquivos que se acompañan inclúe datos protexidos pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

RAIZ E ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS/ARQUIVOS**DIRECTORIO RAIZ NO “CD”**

- 16-INFORME CONTENEDORES
 - 01-IMGgps
 - 02-IMGgps
 - 03-IMGgps
 - 15-CONT DATOS
 - EARTH
 - SIGcont
 - 05-CONTENEDORES CAMPO.xlsx
- 15-CONT DATOS
- EARTH
- SIGcont

**INFORME CONTENEDORES**

[IMAXES CONTENEDORES 01](#)

[IMAXES CONTENEDORES 02](#)

[IMAXES CONTENEDORES 03](#)

[15-CONT DATOS](#)

[DATOS DE TRABAJO EN CAMPO](#)

[ORIXINALES RUTAS ACTUAIS](#)

EARTH [ARQUIVOS *.KML *.KMZ *.KDX](#)

[VISUALIZACION EN “EARTH” ou “MAPS” de Google](#)

SIGcont [ARQUIVOS DE SISTEMA DE INFORMACION XEOGRÁFICA](#)

[FOTOOGRAFIAS BASE DO SISTEMA](#)

[MAPAS EMPAQUETADOS PARA](#)

[VISUALIZACION DIRECTA](#)



O arquivo *.xlsx (excel) permite illar case que calquera grupo de contenedores (por parroquia, núcleo, capacidade, tipo, etc,) sen outra necesidade que editalo e aplicar os filtros que se consideren oportunos nas columnas correspondentes. Para visualizar as imaxes de cada contenedor premendo nos seus enlaces, os directorios de imaxe deberán de estar na mesma raíz que o arquivo excel que se edita.

SUBDIRECTORIO \ EARTH

16-INFORME CONTENEDORES

EARTH

RUTAS ACTUALES

- CARTON.kdx
- ORGANICO.kdx
- PLASTICO.kdx
- VIDRO.kdx
- 05-CONT_CARTON.kml
- 05-CONT_VIDRO.kml
- CONTENEDORES_MARCAS 1-2-3.kmz
- 05-CONT_PLASTICO.kml
- 05-CONT_ORGANICO.kml
- CONTENEDORES_MARCAS 1-2-3.kml
- CONTENEDORES_FOTOS_ 1-2-3.kml
- CONTENEDORES_FOTOS_ 1-2-3.kmz

TODOS SE ABRIRÁN EN “EARTH” ou “MAPS” de Google

RUTAS ACTUAIS DO TRANSPORTE *.kmz para visualizar

ARQUIVOS *.kdx – PLANTILLAS PARA IMPORTACION MODIFICACION DE DATOS

ARQUIVOS *.kml. *.kmz

VISUALIZACION EN “EARTH” ou “MAPS” de Google

DE CONTENEDORES, TODOS OU POR TIPO, CON CARACTERISTICAS E FOTOS
SEGÚN PREFERENCIAS DO USURIO



SUBDIRECTORIO \ SIGcont

SIGcont	
01_FOTOS	
01_MAPAS	
02_CONT_TODOS.dbf	
02_CONT_TODOS.idx	
02_CONT_TODOS.mpk	
02_CONT_TODOS.mxd	
02_CONT_TODOS.prj	
02_CONT_TODOS.sbn	
02_CONT_TODOS.sbx	
A 02_CONT_TODOS.shp	
02_CONT_TODOS.shp.TPG-F6637A7EF39.58...	
SHX 02_CONT_TODOS.shx	
03_CONT_CARTON.dbf	
03_CONT_CARTON.idx	
03_CONT_CARTON.mpk	
03_CONT_CARTON.mxd	
03_CONT_CARTON.prj	
03_CONT_CARTON.sbn	
03_CONT_CARTON.sbx	
A 03_CONT_CARTON.shp	
03_CONT_CARTON.shp.TPG-F6637A7EF39.5...	
03_CONT_CARTON.shp.xml	
SHX 03_CONT_CARTON.shx	
04_CONT_VIDRO.dbf	
04_CONT_VIDRO.idx	
04_CONT_VIDRO.mpk	
04_CONT_VIDRO.mxd	
04_CONT_VIDRO.prj	
04_CONT_VIDRO.sbn	
04_CONT_VIDRO.sbx	
A 04_CONT_VIDRO.shp	
04_CONT_VIDRO.shp.TPG-F6637A7EF39.585...	
SHX 04_CONT_VIDRO.shx	
05_CONT_PLASTICO.dbf	
05_CONT_PLASTICO.idx	
05_CONT_PLASTICO.mpk	
05_CONT_PLASTICO.mxd	
05_CONT_PLASTICO.prj	
05_CONT_PLASTICO.sbn	
05_CONT_PLASTICO.sbx	
A 05_CONT_PLASTICO.shp	
05_CONT_PLASTICO.shp.TPG-F6637A7EF39....	
SHX 05_CONT_PLASTICO.shx	
05_CONTENEDORES_CAMPO.xlsx	
06_CONT_ORGANICO.dbf	
06_CONT_ORGANICO.idx	
06_CONT_ORGANICO.mpk	
06_CONT_ORGANICO.mxd	
06_CONT_ORGANICO.prj	
06_CONT_ORGANICO.sbn	
06_CONT_ORGANICO.sbx	
A 06_CONT_ORGANICO.shp	
06_CONT_ORGANICO.shp.TPG-F6637A7EF39...	
SHX 06_CONT_ORGANICO.shx	

EDICION.- DE DATOS E PLANOS EN SISTEMAS DE INFORMACION XEOGRÁFICA

01_FOTOS -> Base para edición no SIG

01_MAPAS-> *.mpk Mapas empaquetados para edición directa no programa SIG que se utilice. Nativos de ArcMapV10

Inclúen toda a información dos contenedores xeoreferenciada, con fotos, características, estado de conservación, estrada de localización, etc.

- 1-En conxunto (*TODOS*)
2-Clasificados por uso
(*orgánicos, plásticos, vidro e cartón*)

ARQUIVOS *.mxd, *.dbf, *.idx, *.prj, – PLANTILLAS PARA IMPORTACION MODIFICACION DE DATOS

ARQUIVOS *.KML. *.KMZ
VISUALIZACION EN “EARTH” ou “MAPS” de Google

DE CONTENEDORES, TODOS OU POR TIPO, CON
CARACTERISTICAS E FOTOS SEGUN PREFERENCIAS DO USUARIO



INFORMACION BÁSICA.-FUNCIONAMIENTO DOS ARQUIVOS

O soporte dixital adxunto ten información que está o alcance de calquera usuario de informática a nivel básico.

Tódolos arquivos de imaxe, evidentemente son editables e permiten ser modificados ou implementados en calquera outro uso pertinente. Insistimos en que o arquivo *.xlsx (excel) permite illar case que calquera grupo de contenedores (por parroquia, nucleo, capacidade, tipo, estado de conservación, etc,) sen outra necesidade que editalo e aplicar os filtros que se consideren oportunos nas columnas correspondentes.

5	(S. Bartolomeu)	ABRAGÁN	LAGUÑO	PSe-151118-172606 (27)	-7,4201520	42,8875430	0
6	(S. Bartolomeu)	ABRAGÁN	ABRAGÁN	GPSe-151126-140659	-7,4339140	42,8859860	0
7	(S. Bartolomeu)	ABRAGÁN	ABRAGÁN	GPSe-151126-140851	-7,4325410	42,8883810	0
8	(S. Bartolomeu)	ABRAGÁN	ABRAGÁN	GPSe-151126-140954	-7,4328840	42,8849790	0
9	(S. Bartolomeu)	ABRAGÁN	ADAI	GPSe-151126-140954	-7,4328840	42,8849790	0
10	(S. Bartolomeu)	ADAI	(Santiago)	GPSe-151111-132542	-7,4205050	42,9772530	0



O “cd” tamén ten os arquivos de Posicionamento Universal (Google Earth, Maps) *.KMZ e *.KML. Por defecto abriranse en Google Earth, pero tamén poden ser importados a Maps ou outros programas públicos e gratuitos a efecto, ser gardados conforme as preferencias de cada usuario nas súas propias carpetas, etc.

Estes arquivos inclúen igualmente TODA a información recompilada dos contenedores. Como nalgúns casos hai varios xuntos, faise necesario “desplegalos” antes de pinchar sobre o que buscamos, ou illar o tipo de contenedor que queremos ver. Permiten que sexan mostrados por tipo cargándoos un por un (organicos, plásticos, vidros, cartón) ou todos xuntos. Se os cargamos todos, únicamente hai que deixar activo o enlace que ten os que queremos ver.




INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

Vexase o exemplo na seguinte páxina


O abrir o directorio, vemos os diversos tipos de contenedores. Prememos CARTON



Sae [redacted]



Prememos un na zona que queren







INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

Aparece o nome UNICO que o identifica, parroquia, poboación, coordenadas, fotografía que lle corresponde, estado de conservación.. tódolos datos rexistrados.

Se ademais queremos vela foto de forma parella, haberá que ter cargado o arquivo



Neste caso, se prememos sobre a pequena imaxe ANEXA o icono, aparecerá.



Se prememos sobre o propio icono aparecerá





INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIxo NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

As posibilidades de visualización son múltiples, case que infinitas, pero os conceptos básicos son estes mesmos. A medida que se coñezan outras necesidades ou requerimentos esta información pode ser manipulada, reordenada, reestruturada... dende os arquivos xenerais do Sistema de Información Xeográfica (S.I.X.) no directorio "SIGcont" mediante programas específicos (Arc_Map, Autocad_Map, e outros), pero requieren de coñecementos específicos para o seu uso esencialmente polo enorme numero de comandos e complexidade das bases de datos que é imprescindible manexar, e manter debida e ordenadamente enlazadas.

Acompañase a relación do total de elementos receptores de lixo en orixe, no Termo Municipal do Corgo. Clasificados por parroquias.

<input checked="" type="checkbox"/> ABRAGAN	(S. Bartolomeu)
<input checked="" type="checkbox"/> ADAI	(Santiago)
<input checked="" type="checkbox"/> ALTO, O	(Santalla)
<input checked="" type="checkbox"/> ANSEAN	(Sta. Catarina)
<input checked="" type="checkbox"/> ARXEMIL	(S. Pedro)
<input checked="" type="checkbox"/> BERGAZO	(S. Fiz)
<input checked="" type="checkbox"/> CABREIROS	(Sta. Mariña)
<input checked="" type="checkbox"/> CAMPELO	(S. Xulián)
<input checked="" type="checkbox"/> CAMPOSO	(Santiago)
<input checked="" type="checkbox"/> CASTRILLON	(S. Salvador)
<input checked="" type="checkbox"/> CELA	(S. Xoán)
<input checked="" type="checkbox"/> CERCECEDA	(S. Pedro)
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMOSO	(Sto. Andre)
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMOSO	(S. Bartolomeu)
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMOSO	(S. Cristovo)
<input checked="" type="checkbox"/> CORGO, O	(S. Xoán)
<input checked="" type="checkbox"/> ESCOUREDA	(Sta. María)
<input checked="" type="checkbox"/> FARNADEIROS	(Sto. Estevo)
<input checked="" type="checkbox"/> FARNADEIROS	(S. Pedro)
<input checked="" type="checkbox"/> FOLGOSA	(Sto. Estevo)
<input checked="" type="checkbox"/> FOLGOSA	(S. Martiño)
<input checked="" type="checkbox"/> FONTEITA	(Santiago)
<input checked="" type="checkbox"/> FRANQUEAN	(Sta. María)
<input checked="" type="checkbox"/> GOMEÁN	(Santiago)
<input checked="" type="checkbox"/> LAPIO	(S. Miguel)
<input checked="" type="checkbox"/> LAXOSA	(Santiago)
<input checked="" type="checkbox"/> MACEDA	(S. Pedro)
<input checked="" type="checkbox"/> MANÁN	(S. Cosme)
<input checked="" type="checkbox"/> MANÁN	(Sta. María M.)
<input checked="" type="checkbox"/> MAREI	(Sta. María)
<input checked="" type="checkbox"/> PARADELA	(S. Fiz)
<input checked="" type="checkbox"/> PEDRAFITA	(S. Miguel)
<input checked="" type="checkbox"/> PIÑEIRO	(Sta. María)
<input checked="" type="checkbox"/> QUEIZÁN	(Sta. María)
<input checked="" type="checkbox"/> QUINTE	(Santalla)
<input checked="" type="checkbox"/> SABAREI	(Sta. María M.)
<input checked="" type="checkbox"/> SEGOVIA	(S. Xoán)
<input checked="" type="checkbox"/> VILACHÁ,	(S. Xiao)

CONCLUSION.-

Este documento e o resultado dos traballos encomendados para definición dos elementos que configuran a rede de recollida de lixo no Termo Municipal do Corgo, atendidos os parámetros e conceptos que inicialmente se estableceron.

Este informe consta de 14 páxinas, esta incluída.

Esperamos ter cumplido satisfactoriamente co encargo recibido, e que a documentación que acompañamos sexa suficiente e sirva de base para os fins que se pretende.

O Corgo, 29 de xaneiro de 2016

Autor: JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ

Técnico S.Proyectista col núm. 100



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

ABRAGÁN

ADAI

PARROQUIA	POBOACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONS CATEGORIA ACCESO
							02-IMG005\GPSe-151118-172606\24.jpg	1	790L	NORMAL	
ABRAGÁN (S. Bartolomeu)	COEDO	PSe-151118-172606 (24)	-7,4221130	42,8952710	ORGANICO	02-IMG005\GPSe-151118-172606\24.jpg	2	790L	NORMAL	B	B
ABRAGÁN (S. Bartolomeu)	COEDO	PSe-151118-172606 (25)	-7,4207800	42,8937490	ORGANICO	02-IMG005\GPSe-151118-172606\25.jpg	3	790L	NORMAL	B	B
ABRAGÁN (S. Bartolomeu)	LAGO	PSe-151118-172606 (26)	-7,4196720	42,8910600	ORGANICO	02-IMG005\GPSe-151118-172606\26.jpg	3	790L	NORMAL	B	B
ABRAGÁN (S. Bartolomeu)	LAGO	PSe-151118-172606 (26)	-7,4196720	42,8910600	ORGANICO	02-IMG005\GPSe-151118-172606\26.jpg	3	790L	DETERIORADO	NO	B
ABRAGÁN (S. Bartolomeu)	LALUÍÑO	PSe-151118-172606 (27)	-7,4201520	42,8875430	ORGANICO	02-IMG005\GPSe-151118-172606\27.jpg	4	790L	DETERIORADO	NO	B
ABRAGÁN (S. Bartolomeu)	ABRAGÁN	GPSe-151126-140659	-7,4339140	42,8859860	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-132542.jpg	5	790L	NORMAL	B	B
ABRAGÁN (S. Bartolomeu)	ABRAGÁN	GPSe-151126-140851	-7,4325410	42,8838310	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151116-140851.jpg	6	240L	DETERIORADO	B	NO
ABRAGÁN (S. Bartolomeu)	ABRAGÁN	GPSe-151126-140954	-7,43288840	42,8849790	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151126-140954.jpg	7	360L	DETERIORADO	B	NO

PARROQUIA	POBOACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONS CATEGORIA ACCESO
							01-IMG005\GPSe-151111-132337.jpg	8	3M3	NORMAL	
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-132537	-7,4203470	42,9771310	VIDRO	01-IMG005\GPSe-151111-132537.jpg	9	790L	NORMAL	B	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-132542	-7,4205050	42,9772530	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-132542.jpg	9	790L	NORMAL	B	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-132542	-7,4205050	42,9772530	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-132542.jpg	9	790L	NORMAL	B	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-132542	-7,4205050	42,9772530	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-132542.jpg	9	790L	NORMAL	B	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-132542	-7,4205050	42,9772530	PLASTICO	01-IMG005\GPSe-151111-132542.jpg	9	790L	DETERIORADO	NO	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-132555	-7,4192010	42,9775010	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-132555.jpg	10	790L	NORMAL	B	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-132555	-7,4192010	42,9775010	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-132555.jpg	11	790L	DETERIORADO	MAL	B
ADAI (Santiago)	AS CAMPAS	GPSe-151111-134409	-7,4141970	42,9795910	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-134409.jpg	12	360L	NORMAL	B	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-135040	-7,4213250	42,9762000	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-135040.jpg	13	790L	DETERIORADO	NO	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-135040	-7,4213250	42,9762000	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-135040.jpg	14	360L	DETERIORADO	NO	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-135453	-7,4175880	42,9733510	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-135453.jpg	14	240L	DETERIORADO	NO	B
ADAI (Santiago)	ADAI	GPSe-151111-135453	-7,4175880	42,9733510	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-135453.jpg	14	240L	DETERIORADO	NO	B



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

O ALTO-SANTALLA

PARROQUIA	POB ORACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO			
							15	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGON	CTRA.LOCAL-014_029
ALTO, O (Santalla)	SANTALLA-O ALTO	GPSe-151126-130611	-7,3874820	42,9019930	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-130611.jpg	15	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGON	CTRA.LOCAL-014_029
ALTO, O (Santalla)	SANTALLA-O ALTO	GPSe-151126-130611	-7,3874820	42,9019930	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-130611.jpg	15	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGON	CTRA.LOCAL-014_029
ALTO, O (Santalla)	SANTALLA-VIGO	GPSe-151126-130741	-7,3860370	42,9018400	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-130741.jpg	16	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGON	CTRA.LOCAL-014_029
ALTO, O (Santalla)	SANTALLA	GPSe-151126-131138	-7,3896730	42,9039080	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-131138.jpg	17	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGON	CTRA.LOCAL-014_012
ALTO, O (Santalla)	SANTALLA	GPSe-151126-131224	-7,3924660	42,904310	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-131224.jpg	18	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGON	CTRA.LOCAL-014_012
ALTO, O (Santalla)	CASANOVA	GPSe-151126-131509	-7,3929750	42,9000740	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-131509.jpg	19	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGON	CTRA.LOCAL-014_012
ALTO, O (Santalla)	CASANOVA	GPSe-151126-131509	-7,3929750	42,9000740	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-131509.jpg	19	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGON	CTRA.LOCAL-014_012
ALTO, O (Santalla)	GOIAS	GPSe-151126-132331	-7,4027400	42,8943210	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-132331.jpg	20	360L	DETERIORADO	MAZ	B	DETERIORADO	CTRA.LOCAL-014_013
ALTO, O (Santalla)	GOIAS	GPSe-151126-132558	-7,4017740	42,8919640	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-132558.jpg	21	790L	NORMAL	B	B	DETERIORADO	CTRA.LOCAL-014_013
ALTO, O (Santalla)	VILAR	GPSe-151126-132831	-7,4066410	42,8996010	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-132831.jpg	22	790L	NORMAL	B	B	DETERIORADO	CTRA.LOCAL-014_012
ALTO, O (Santalla)	VILAR	GPSe-151126-132835	-7,4066340	42,8995930	ORGANICO	03-IMGpses\GPSe-151126-132835.jpg	22	240L	DETERIORADO	NO	B	DETERIORADO	CTRA.LOCAL-014_012



ANSEAN



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLOCAR CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
							23	790L	NORMAL	
ANSEAN (Sta. Catarina)	A TORRE	PSe-151118-172606 (3)	-7.4451160	42.9139750	ORGANICO	02-IMG05\PSe-151118-172606 (3).JPG	24	790L	NORMAL	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	A TORRE	PSe-151118-172606 (4)	-7.4372620	42.9112970	ORGANICO	02-IMG05\PSe-151118-172606 (4).JPG	25	790L	NORMAL	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	A ESTRADA-GASOLINERA	GPSe-151201-150822	-7.4647690	42.9021890	ORGANICO	03-IMG05\GPSe-151201-150822.JPG	26	240L	NORMAL	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	LAMAPULLEIRA	GPSe-151119-124438	-7.4727390	42.9150160	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-124438.JPG	27	360L	DETERIORADO	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	PEZAS	GPSe-151126-142713	-7.4680430	42.9072760	ORGANICO	03-IMG05\GPSe-151126-142713.JPG	28	360L	DETERIORADO	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	LAMAPULLEIRA	GPSe-151119-124530	-7.4694640	42.9130520	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-124530.JPG	29	360L	DETERIORADO	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	LAMAPULLEIRA	GPSe-151119-124630	-7.4655040	42.9166070	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-124630.JPG	30	240L	NORMAL	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	LAMAPULLEIRA	GPSe-151119-124750	-7.4633000	42.9209180	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-124750.JPG	31	790L	NORMAL	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	CORRAL	GPSe-151119-132107	-7.4499070	42.9135400	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-132107.JPG	32	790L	DETERIORADO	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	CORRAL	GPSe-151119-132422	-7.4524640	42.9131010	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-132422.JPG	33	790L	DETERIORADO	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	MOURELLA	GPSe-151119-132838	-7.4545420	42.9111140	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-132838.JPG	34	360L	NORMAL	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	MOURELLA	GPSe-151119-133631	-7.4578290	42.9129980	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-133631.JPG	35	360L	NORMAL	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	CASTRO	GPSe-151119-133840	-7.4611280	42.9121320	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-133840.JPG	36	790L	NORMAL	B
ANSEAN (Sta. Catarina)	LAMAPULLEIRA	GPSe-151119-134626	-7.4706550	42.9113580	ORGANICO	02-IMG05\GPSe-151119-134626.JPG	37	790L	NORMAL	B



ARXEMIL

INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

PARROQUIA \ POBOACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO	
					01-IMG05\GPSe-151111-120828.jpg	37	790L			
ARXEMIL (S. Pedro)	ARXEMIL	GPSe-151111-120828	-7,4466330	42,9672970	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151111-120828.jpg	37	790L	NORMAL	B
ARXEMIL (S. Pedro)	ARXEMIL	GPSe-151111-120828	-7,4466330	42,9672970	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151111-120828.jpg	37	790L	NORMAL	B
ARXEMIL (S. Pedro)	ARXEMIL	GPSe-151111-120828	-7,4466330	42,9672970	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151111-120828.jpg	37	790L	NORMAL	B
ARXEMIL (S. Pedro)	ARXEMIL	GPSe-151111-120828	-7,4466330	42,9672970	PLASTICO	01-IMG05\GPSe-151111-120828.jpg	37	790L	NORMAL	B
ARXEMIL (S. Pedro)	BOELLE	GPSe-151111-121441	-7,4403060	42,9777950	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151111-121441.jpg	38	240L	NORMAL	B
									CTRA. LOCAL_014_004	

BERGAZO

PARROQUIA \ POBOACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO	
					01-IMG05\GPSe-151116-130446.jpg	38	790L			
BERGAZO (S. Fiz)	BERGAZO	GPSe-151116-130446	-7,4025270	42,9588930	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151116-130446.jpg	38	790L	NORMAL	B
BERGAZO (S. Fiz)	BERGAZO	GPSe-151116-130819	-7,4117570	42,9556240	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151116-130819.jpg	39	790L	NORMAL	B
BERGAZO (S. Fiz)	BERGAZO	GPSe-151116-131218	-7,4137860	42,9544410	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151116-131218.jpg	40	790L	MAL	NO
BERGAZO (S. Fiz)	BERGAZO	GPSe-151116-131218	-7,4137860	42,9544410	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151116-131218.jpg	40	790L	NORMAL	B
BERGAZO (S. Fiz)	BERGAZO	GPSe-151116-131705	-7,4133560	42,9536290	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151116-131705.jpg	41	790L	MAL	NO
BERGAZO (S. Fiz)	BERGAZO	GPSe-151116-131705	-7,4133560	42,9536290	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151116-131705.jpg	41	360L	NORMAL	B
BERGAZO (S. Fiz)	BERGAZO	GPSe-151116-134701	-7,4163850	42,9526860	ORGANICO	01-IMG05\GPSe-151116-134701.jpg	42	240L	MAL	NO
									CTRA. LOCAL_014_006	



CABREIROS

INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
CABREIROS (Sta. Mariña)	BOCELO	GPSe-15110-114325	-7.476220	42.942050	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151110-114325.jpg	43 790L NORMAL	B	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-115333	-7.4603340	42.9523660	ORGANICO	01-IMG002\GPSe-151110-115333.jpg	44 790L ROTO	NO	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-115333	-7.4603340	42.9523660	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-115333.jpg	44 790L NORMAL	B	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-115333	-7.4603340	42.9523660	PLASTICO	01-IMG004\GPSe-151110-115333.jpg	44 790L NORMAL	B	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-115333	-7.4603340	42.9523660	VIDRO	01-IMG005\GPSe-151110-115332.jpg	45 3 M3 NORMAL	B	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-115801	-7.4645790	42.9548300	ORGANICO	01-IMG006\GPSe-151110-115801.jpg	46 790L AGRIETADO	MAI	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-1133525	-7.4652510	42.9531290	ORGANICO	01-IMG007\GPSe-151110-1133525.jpg	47 790L NORMAL	B	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-133818	-7.4680070	42.9487800	ORGANICO	01-IMG008\GPSe-151110-133818.jpg	48 790L NORMAL	B	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-133818	-7.4680070	42.9487800	ORGANICO	01-IMG009\GPSe-151110-133818.jpg	48 790L ROTO	NO	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-133818	-7.4680070	42.9487800	ORGANICO	01-IMG010\GPSe-151110-133818.jpg	48 790L ROTO	NO	B
CABREIROS (Sta. Mariña)		GPSe-15110-133818	-7.4680070	42.9487800	PLASTICO	01-IMG011\GPSe-151110-133818.jpg	48 790L ROTO	NO	B

CAMPELO

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
CAMPÉLIO (S. Xulián)	RIOSECO	GPSe-151116-121235	-7.4054580	42.9470370	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151116-121235.jpg	49 790L NORMAL	B	B
CAMPÉLIO (S. Xulián)	RIOSECO	GPSe-151116-121514	-7.4023640	42.945190	ORGANICO	01-IMG002\GPSe-151116-121514.jpg	50 360L MAL	NO	B
CAMPÉLIO (S. Xulián)	RIOSECO	GPSe-151116-121908	-7.4051060	42.9487460	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151116-121908.jpg	51 360L MAL	NO	B
CAMPÉLIO (S. Xulián)	RIOSECO	GPSe-151116-122148	-7.4024280	42.9499930	ORGANICO	01-IMG004\GPSe-151116-122148.jpg	52 240L NORMAL	B	B
CAMPÉLIO (S. Xulián)	RIOSECO	GPSe-151116-1222452	-7.4011480	42.9509510	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151116-1222452.jpg	53 240L AGRIETADO	B	B
CAMPÉLIO (S. Xulián)	CAMPÉLIO	GPSe-151116-122920	-7.3985140	42.9540020	ORGANICO	01-IMG006\GPSe-151116-122920.jpg	54 790L NORMAL	B	B
CAMPÉLIO (S. Xulián)	CAMPÉLIO	GPSe-151116-1237220	-7.3953440	42.9543650	ORGANICO	01-IMG007\GPSe-151116-1237220.jpg	55 790L NORMAL	B	B
CAMPÉLIO (S. Xulián)	CAMPÉLIO	GPSe-151116-125122	-7.3955130	42.956390	ORGANICO	01-IMG008\GPSe-151116-125122.jpg	56 790L NORMAL	B	B
CAMPÉLIO (S. Xulián)	CAMPÉLIO	GPSe-151116-152122	-7.3955130	42.956390	ORGANICO	01-IMG009\GPSe-151116-152122.jpg	56 790L NORMAL	B	B
CAMPÉLIO (S. Xulián)	CAMPÉLIO	GPSe-151116-130213	-7.3966660	42.9577370	ORGANICO	01-IMG010\GPSe-151116-130213.jpg	57 790L NORMAL	B	B



Gabinete de Enxeñería

y

Servizos

Técnicos

y

Bra

Civil

y

Obras

y

Obra

y

Proyectos

y

Obras

y



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

CASTRILLON

PARROQUIA	POBLO/ACTION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA ACCESO
							02-MG005\GPSe-151117-113159.jpg	66	790L	DETERIORADO	B	NO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113159	-7.3950060	42.9409260	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113159.jpg	67	790L	NORMAL	B	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113249	-7.3938310	42.9405060	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113249.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113526	-7.3941950	42.9407620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113526.jpg	68	790L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113828	-7.3942020	42.9407690	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113828.jpg	68	1200L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113828	-7.3942020	42.9407690	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113828.jpg	68	1200L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113828	-7.3942020	42.9407690	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113828.jpg	68	1200L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113828	-7.3942020	42.9407690	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113828.jpg	68	1200L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113828	-7.3942020	42.9407690	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113828.jpg	68	1200L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-113828	-7.3942020	42.9407690	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-113828.jpg	68	1200L	DETERIORADO	NO	B	ESTACION DE SERVICIO
CASTRILLON (S. Salvador)	E.S. GOMEAN	GPSe-151117-114154	-7.3921310	42.9406590	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-114154.jpg	69	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_093
CASTRILLON (S. Salvador)	LIDOR	GPSe-151117-114530	-7.3857530	42.9412620	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-114530.jpg	70	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_093-014_111
CASTRILLON (S. Salvador)	LIDOR	GPSe-151117-114710	-7.3859230	42.9415460	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-114710.jpg	71	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_093
CASTRILLON (S. Salvador)	PARQUE	GPSe-151117-115040	-7.3951730	42.9418980	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-115040.jpg	72	790L	NORMAL	B	B	CALLE LOCAL
CASTRILLON (S. Salvador)	PARQUE	GPSe-151117-115129	-7.3963870	42.9411770	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-115129.jpg	73	790L	NORMAL	B	B	CALLE LOCAL
CASTRILLON (S. Salvador)	PARQUE	GPSe-151117-115704	-7.3993710	42.9413720	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-115704.jpg	74					CALLE LOCAL
CASTRILLON (S. Salvador)	PARQUE	GPSe-151117-115214	-7.39944230	42.9412770	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-115214.jpg	75	790L	NORMAL	B	B	CALLE LOCAL
CASTRILLON (S. Salvador)	PARQUE	GPSe-151117-115323	-7.4021800	42.9414750	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-115323.jpg	76					CALLE LOCAL
CASTRILLON (S. Salvador)	PARQUE	GPSe-151117-115328	-7.4022650	42.9413870	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-115328.jpg	77	790L	NORMAL	B	B	CALLE LOCAL
CASTRILLON (S. Salvador)	MESON DO CALDERO	GPSe-151117-115809	-7.3888260	42.9471050	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-115809.jpg	78	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1611
CASTRILLON (S. Salvador)	MESON DO CALDERO	GPSe-151117-115948	-7.3816540	42.9510000	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-115948.jpg	79	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1611
CASTRILLON (S. Salvador)	FONTIÑORA	GPSe-151117-141326	-7.3844060	42.9389310	ORGANICO	02-MG005\GPSe-151117-141326.jpg	80	240L	NORMAL	B	B	LU_P_1604-014_096



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

CASTRILLON

PARROQUIA	POBLACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
							02-IMG003\GPSe-151117-141816.jpg	81	790L	NORMAL	
CASTRILLON (S. Salvador)	CASTRILLON	GPSe-151117-141816	-7,3884990	42,9359020	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-141816.jpg	82	790L	NORMAL	B	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-142152	-7,3986990	42,9372480	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-142152.jpg	83	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-142313	-7,4030370	42,9375650	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-142313.jpg	84	360L	DETERIORADO	B	NO
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-142525	-7,4074730	42,9368060	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-142525.jpg	84	360L	DETERIORADO	B	NO
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-142525	-7,4074730	42,9368060	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-142525.jpg	84	360L	DETERIORADO	B	NO
CASTRILLON (S. Salvador)	C. DEFUTBOL	GPSe-151117-142538	-7,4075000	42,9367870	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-142538.jpg	84	360L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	C. DEFUTBOL	GPSe-151117-142538	-7,4075000	42,9367870	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-142538.jpg	84	360L	DETERIORADO	B	NO
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-142538	-7,4075000	42,9367870	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-142538.jpg	84	360L	DETERIORADO	B	NO
CASTRILLON (S. Salvador)	C. DEFUTBOL	GPSe-151117-142538	-7,4075000	42,9367870	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-142538.jpg	84	360L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	CEIP	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	CEIP	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	CEIP	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	CEIP	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	CEIP	GPSe-151117-143026	-7,4090740	42,9373210	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-143026.jpg	85	790L	DETERIORADO	NO	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-143040	-7,4090720	42,9373050	PLASTICO	02-IMG003\GPSe-151117-143040.jpg	85	790L	NORMAL	B	B
CASTRILLON (S. Salvador)	CEIP	GPSe-151117-143040	-7,4090720	42,9373050	PLASTICO	02-IMG003\GPSe-151117-143040.jpg	85	790L	NORMAL	B	B
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-143332	-7,4090450	42,9372860	VITRO	02-IMG003\GPSe-151117-143332.jpg	85	3M3	NORMAL	/	/
CASTRILLON (S. Salvador)	CEIP	GPSe-151117-143332	-7,4090450	42,9372860	CARTON	02-IMG003\GPSe-151117-143332.jpg	85	3M3	NORMAL	/	/
CASTRILLON (S. Salvador)	PEDRAREITA	GPSe-151117-145407	-7,4092630	42,9364970	ORGANICO	02-IMG003\GPSe-151117-145407.jpg	85	240L	DETERIORADO	B	B
											N_v-LU_P_1604



GABINETE DE ENXERÍA-SERVIZOS TÉCNICOS-OBRA CIVIL Rua/Pintor Tino Grandío, 18-Iº, CP 27.004-LUGO, Tel 982-245726 Móvil 663-085-425 e-mail: proyectosyobra@gmail.com

CELA

Provincia de LUGO

Concello de O CORGO



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

PARROQUA	POBLOCAL	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONS CATEGORIA ACCESO			
CELA (s. Xoán)	PACIOS	GPSe-151127-150915	-7,4835220	42,8751500	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-150915.jpg	87	790L	DETERIORADO	MAIL	B	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PACIOS	GPSe-151127-151110	-7,4876530	42,8731920	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-151110.jpg	88	790L	DETERIORADO	NO	B	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PACIOS	GPSe-151127-151249	-7,4888970	42,8722080	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-151249.jpg	89	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PACIOS	GPSe-151127-151249	-7,4888970	42,8722080	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-151249.jpg	90	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PACIOS	GPSe-151127-151249	-7,4888970	42,8722080	PLASTICO	03-IMG005\GPSe-151127-151249.jpg	91	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PACIOS	GPSe-151127-151519	-7,4893220	42,8716580	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-151519.jpg	92	240L	NORMAL	B	B	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PEDREGAS	GPSe-151127-151617	-7,4907820	42,8708990	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-151617.jpg	93	240L	NORMAL	B	B	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PEDREGAS	GPSe-151127-151810	-7,4908310	42,8700890	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-151810.jpg	94	360L	DETERIORADO	B	NO	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PEDREGAS	GPSe-151127-151941	-7,4922610	42,8679500	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-151941.jpg	95	240L	NORMAL	B	B	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PEDREGAS	GPSe-151127-152150	-7,4934060	42,8671030	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-152150.jpg	96	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	O RECONCO	GPSe-151127-152739	-7,4843420	42,8631440	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-152739.jpg	97	360L	DETERIORADO	NO	B	CTRA.LOCAL.014_015
CELA (s. Xoán)	O RECONCO	GPSe-151127-153012	-7,4812250	42,8633330	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-153012.jpg	98	790L	NORMAL	B	B	CTRA.LOCAL.014_015
CELA (s. Xoán)	O RECONCO	GPSe-151127-153012	-7,4812250	42,8633330	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-153012.jpg	98	790L	NORMAL	B	B	CTRA.LOCAL.014_015
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-152330	-7,4948830	42,8656190	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-152330.jpg	99	240L	DETERIORADO	B	NO	LU_P_1601
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-153724	-7,4955000	42,8644750	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-153724.jpg	100	790L	NORMAL	B	B	LU_P_2904
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-153724	-7,4955000	42,8644750	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-153724.jpg	100	790L	NORMAL	B	B	LU_P_2904
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-153912	-7,4960220	42,8644390	VIDRO	03-IMG005\GPSe-151127-153912.jpg	101	3M3	NORMAL	/	/	LU_P_2904
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-153912	-7,4960220	42,8644390	VIDRO	03-IMG005\GPSe-151127-153912.jpg	101	3M3	NORMAL	/	/	LU_P_2904
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-153912	-7,4960220	42,8644390	PLASTICO	03-IMG005\GPSe-151127-153912.jpg	101	790L	NORMAL	B	B	LU_P_2904
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-153912	-7,4960220	42,8644390	PLASTICO	03-IMG005\GPSe-151127-153912.jpg	101	790L	NORMAL	B	B	LU_P_2904
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-153912	-7,4964830	42,8646580	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-154034.jpg	102	790L	NORMAL	B	B	LU_P_2904
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-154034	-7,4964830	42,8646580	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-154034.jpg	102	790L	NORMAL	B	B	LU_P_2904
CELA (s. Xoán)	PONTE DE NEIRA	GPSe-151127-154141	-7,4973720	42,8648110	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-154141.jpg	103	240L	NORMAL	B	B	LU_P_2904



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

CELA

CERCEDA

PARROQUIA	POBACIÒN	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIÒNS CATEGORIA ACCESO			
							03-IMG005\GPSe-151127-154415.jpg	104	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL
CELA (s. Xoán)	RÀNOA	GPSe-151127-154415	-7.4984140	42.8664470	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-154415.jpg	104	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL	
CELA (s. Xoán)	RÀNOA	GPSe-151127-154415	-7.4984140	42.8664470	PLASTICO	03-IMG005\GPSe-151127-154415.jpg	104	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL	
CELA (s. Xoán)	RÀNOA	GPSe-151127-154534	-7.4992310	42.8667530	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-154534.jpg	105	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL 014_065	
CELA (s. Xoán)	RÀNOA	GPSe-151127-154738	-7.5004920	42.8680860	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-154738.jpg	106	790L	NORMAL	B	B	IU_P_2904	
CELA (s. Xoán)	RÀNOA	GPSe-151127-154948	-7.5014280	42.8702470	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-154948.jpg	107	240L	NORMAL	B	B	INTERIOR CIERRE FINCA IU_P_2904	
PARROQUIA	POBACIÒN	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIÒNS CATEGORIA ACCESO			
							03-IMG005\GPSe-151127-154926.jpg	108	790L	NORMAL	B	B	IU_P_2904 -IU_P_1611
CERCEDA (s. Pedro)	CARDEZO	GPSe-151127-154926	-7.5022280	42.8720360	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-154926.jpg	109	790L	NORMAL	B	B	B	IU_P_2904-IU_P_1611 -014_067
CERCEDA (s. Pedro)	CARDEZO	GPSe-151127-155004	-7.5030530	42.8733170	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-155004.jpg	109	790L	NORMAL	B	B	B	IU_P_2904-IU_P_1611 -014_067
CERCEDA (s. Pedro)	CARDEZO	GPSe-151127-155004	-7.5030530	42.8733170	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-155004.jpg	109	790L	NORMAL	B	B	B	IU_P_2904 -014_067
CERCEDA (s. Pedro)	CARDEZO	GPSe-151127-155119	-7.5056750	42.8789780	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151127-155119.jpg	110	790L	NORMAL	B	B	B	IU_P_2904 -014_068
CERCEDA (s. Pedro)	CARDEZO	GPSe-151201-155700	-7.5022310	42.8739060	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-155700.jpg	111	360L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL
CERCEDA (s. Pedro)	CARPANZAL	GPSe-151201-133524	-7.5175130	42.8755990	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-133524.jpg	112	240L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL
CERCEDA (s. Pedro)	VEIGA	GPSe-151201-133726	-7.5212690	42.8725360	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-133726.jpg	113	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL
CERCEDA (s. Pedro)	VEIGA	GPSe-151201-133943	-7.5243030	42.8719530	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-133943.jpg	114	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL
CERCEDA (s. Pedro)	CERCEDA	GPSe-151201-134313	-7.5137810	42.8713560	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-134313.jpg	115	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL
CERCEDA (s. Pedro)	CERCEDA	GPSe-151201-134550	-7.5126640	42.8707440	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-134550.jpg	116	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL 014_067
CERCEDA (s. Pedro)	CERCEDA	GPSe-151201-134550	-7.5126640	42.8707440	PLASTICO	03-IMG005\GPSe-151201-134550.jpg	116	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL
CERCEDA (s. Pedro)	CERCEDA	GPSe-151201-134745	-7.5087170	42.8708720	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-134745.jpg	117	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL 014_067
CERCEDA (s. Pedro)	CERCEDA	GPSe-151201-134915	-7.5080610	42.8705720	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-134915.jpg	118	360L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL
CERCEDA (s. Pedro)	CERCEDA	GPSe-151201-135042	-7.5104920	42.8716470	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-135042.jpg	119	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL 014_068
CERCEDA (s. Pedro)	CERCEDA	GPSe-151201-135252	-7.5074780	42.8717170	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-135252.jpg	120	240L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL 014_067



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

CHAMOSO-STO ANDRÉ

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
							121	790L	NORMAL	B	
CHAMOSO (Sto. André)	STO.ANDRE CHAMOSO	GPSe-151113-161746	-7,4447550	42,9341090	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-161746.jpg	121	790L	NORMAL	B	CTRA.LOCAL-014_026
CHAMOSO (Sto. André)	STO.ANDRE CHAMOSO	GPSe-151113-171859	-7,4444280	42,9350280	ORGANICO	01-IMG006\GPSe-151113-171859.jpg	122	240L	NORMAL	B	CTRA.LOCAL-014_026
CHAMOSO (Sto. André)	STO.ANDRE CHAMOSO	GPSe-151113-171850	-7,4444040	42,9350470	ORGANICO	01-IMG007\GPSe-151113-171850.jpg	122	790L	NORMAL	B	CTRA.LOCAL-014_026
CHAMOSO (Sto. André)	STO.ANDRE CHAMOSO	FSe-151118-172006 (2)	-7,4427180	42,9317930	ORGANICO	02-IMG008\PsSe-151118-172006 (2).jpg	123	360L	NORMAL	B	CTRA.LOCAL-014_026
CHAMOSO (Sto. André)	VILAPENE	GPSe-151113-163351	-7,4556670	42,9334340	ORGANICO	01-IMG009\GPSe-151113-163351.jpg	124	790L	NORMAL	B	CTRA.LOCAL-014_025
CHAMOSO (Sto. André)	VILAPENE	GPSe-151128-142937	-7,4535260	42,9332240	PLASTICO	03-IMG010\GPSe-151128-142937.jpg	125	790L	NORMAL	B	CTRA.LOCAL-014_025
CHAMOSO (Sto. André)	VILAPENE	GPSe-151113-165538	-7,4570210	42,9326710	ORGANICO	01-IMG011\GPSe-151113-165538.jpg	126	360L	NORMAL	B	CTRA.LOCAL-014_025
CHAMOSO (Sto. André)	HOSPITAL	GPSe-151113-164222	-7,4691580	42,9344980	ORGANICO	01-IMG012\GPSe-151113-164222.jpg	127	240L	DETERIORADO	NO	CTRA.LOCAL-014_050
CHAMOSO (Sto. André)	HOSPITAL	GPSe-151113-164536	-7,46555830	42,9308930	ORGANICO	01-IMG013\GPSe-151113-164536.jpg	128	790L	DETERIORADO	NO	CTRA.LOCAL-014_050
CHAMOSO (Sto. André)	HOSPITAL	GPSe-151113-164825	-7,4630030	42,9290310	ORGANICO	01-IMG014\GPSe-151113-164825.jpg	129	790L	NORMAL	B	CTRA.LOCAL
CHAMOSO (Sto. André)	HOSPITAL	GPSe-151113-165247	-7,4611970	42,9312210	ORGANICO	01-IMG015\GPSe-151113-165247.jpg	130	790L	NORMAL	B	C.I-014_025-014_051



CHAMOSO S.BARTOLOMEU

PARROQUIA <input checked="" type="checkbox"/> POBOACIÓN	NOMBRE LOCALIZACION GPS	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA		EMPLAZ	CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONS	CATEGORIA ACCESO
				01-IMG005\GPSe-151110-120158.jpg	01-IMG005\GPSe-151111-120204.jpg					
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	DEMONDIN	GPSe-151110-120158	-7.4565090 42.9585380	ORGANICO	131	240L	AGRIETADO	MAI	B	CTRA LOCAL 014_046
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	A6->CORUÑA A.S.	GPSe-151111-120204	-7.4546110 42.9558970	ORGANICO	132	790L	NORMAL	B	B	AREA DE SERVICIO A6
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	A6->CORUÑA A.S.	GPSe-151111-120204	-7.4546110 42.9558970	ORGANICO	132	790L	NORMAL	B	B	AREA DE SERVICIO A6
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	QUINTELA	GPSe-151111-15838	-7.4580620 42.9677090	ORGANICO	133	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	A6->MADRID A.S.	GPSe-151117-112217	-7.4576630 42.9651600	ORGANICO	134	790L	NORMAL	NO	B	AREA DE SERVICIO A6
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	A6->MADRID A.S.	GPSe-151117-112235	-7.4577170 42.9650500	ORGANICO	134	790L	NORMAL	NO	B	AREA DE SERVICIO A6
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	A6->MADRID A.S.	GPSe-151117-112235	-7.4577170 42.9650500	ORGANICO	134	790L	AGRIETADO	B	B	AREA DE SERVICIO A6
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	A6->MADRID A.S.	GPSe-151117-112235	-7.4577170 42.9650500	ORGANICO	134	790L	AGRIETADO	B	B	AREA DE SERVICIO A6
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	A6->MADRID A.S.	GPSe-151117-112235	-7.4577170 42.9650500	ORGANICO	134	790L	AGRIETADO	B	B	AREA DE SERVICIO A6
CHAMOSO (S. Bartolomeu)	S. BARTOLOMEU	GPSe-151111-120507	-7.4515740 42.9644810	ORGANICO	135	240L	NORMAL	B	B	IU_P_1605-014_045



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

CHAMOSO S.CRISTOB

PARROQUIA	POBLACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
							01-IMG001\GPSe-151111-140948.jpg	136	790L	NORMAL	
CHAMOSO (S. Cristovo)	ABUIN	GPSe-151111-140948	-7.4374730	42.9542240	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-140948.jpg	136	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	ABUIN	GPSe-151111-140948	-7.4374730	42.9542240	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-140948.jpg	136	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	ABUIN	GPSe-151207-165637	-7.4389930	42.9525390	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151207-165637.jpg	137	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	PRAIA FLUVIAL	GPSe-151111-141438	-7.4406760	42.9560010	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-141438.jpg	138	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	PRAIA FLUVIAL	GPSe-151111-141438	-7.4406760	42.9560010	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-141438.jpg	138	790L	MUY DETERIORADO	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	PRAIA FLUVIAL	GPSe-151111-141745	-7.4419080	42.9566080	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-141753.jpg	139	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	PRAIA FLUVIAL	GPSe-151111-141745	-7.4419080	42.9566080	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-141745.jpg	139	790L	DETERIORADO	MAI	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	PRAIA FLUVIAL	GPSe-151113-150801	-7.4417930	42.9567870	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151113-150801.jpg	140	120L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-142420	-7.4398520	42.9520260	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-142420.jpg	141	360L	DETERIORADO	B	NO
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-142612	-7.4407180	42.9509390	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-142614.jpg	142	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-142857	-7.4453730	42.9490390	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-142857.jpg	143	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143024	-7.4465340	42.9481280	VIDRO	01-IMG001\GPSe-151111-143024.jpg	144	3M3	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143211	-7.4467770	42.9481700	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143211.jpg	145	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143211	-7.4467770	42.9481700	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143211.jpg	145	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143211	-7.4467770	42.9481700	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143211.jpg	145	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143211	-7.4467770	42.9481700	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143211.jpg	145	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143211	-7.4467770	42.9481700	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143211.jpg	145	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143211	-7.4467770	42.9481700	PLASTICO	01-IMG001\GPSe-151111-143211.jpg	145	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRIST. CAPELA	GPSe-151111-143349	-7.4480060	42.9489630	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143349.jpg	146	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143805	-7.4483810	42.9484630	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143805.jpg	147	790L	DETERIORADO	NO	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143805	-7.4483810	42.9484630	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143805.jpg	147	790L	DETERIORADO	NO	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143805	-7.4483810	42.9484630	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143805.jpg	147	790L	DETERIORADO	NO	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143805	-7.4483810	42.9484630	ORGANICO	01-IMG001\GPSe-151111-143805.jpg	147	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143805	-7.4483810	42.9484630	CARTON	01-IMG001\GPSe-151111-143805.jpg	147	3M3	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143805	-7.4483810	42.9484630	CARTON	01-IMG001\GPSe-151111-143805.jpg	147	3M3	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	S. CRISTOB	GPSe-151111-143805	-7.4483810	42.9484630	CARTON	01-IMG001\GPSe-151111-143805.jpg	147	3M3	NORMAL	B	B



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

CHAMOSO S.CRISTOB

PARROQUIA	POBOACIÓN	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitude	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO	
							01-IMG905\GPSe-151111-144108.JPG	148	790L	NORMAL	B	B
CHAMOSO (S. Cristovo)	O SOUTO	GPSe-151111-144108	-7,4508820	42,9494090	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151111-144108.JPG	149	790L	DETERIORADO	NO	B	N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	O SOUTO	GPSe-151111-144331	-7,4524800	42,9497410	PLASTICO	01-IMG905\GPSe-151111-144331.JPG	150	3 M3	NORMAL			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	O SOUTO	GPSe-151111-144824	-7,4556880	42,9505390	VIDRO	01-IMG905\GPSe-151111-144824.JPG	150	790L	NORMAL			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	O SOUTO	GPSe-151111-144824	-7,4556880	42,9505390	PLASTICO	01-IMG905\GPSe-151111-144824.JPG	150	790L	NORMAL			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	O SOUTO	GPSe-151111-144824	-7,4556880	42,9505390	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151111-144824.JPG	150	790L	NORMAL			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	O SOUTO	GPSe-151111-144824	-7,4556880	42,9505390	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151111-144824.JPG	150	790L	DETERIORADO	NO	B	N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	O SOUTO	GPSe-151111-144824	-7,4556880	42,9505390	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151111-144824.JPG	150	790L	DETERIORADO	NO	B	N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	O SOUTO	GPSe-151111-145347	-7,4582710	42,9514920	VIDRO	01-IMG905\GPSe-151111-145347.JPG	151	3 M3	NORMAL			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	O SOUTO	GPSe-151111-145347	-7,4582710	42,9514920	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151111-145347.JPG	151	790L	NORMAL			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	DON JULIAN	GPSe-151111-144522	-7,4532630	42,9519230	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151111-144522.JPG	152	790L	NORMAL			CTRA. LOCAL
CHAMOSO (S. Cristovo)	CHAMOSO	GPSe-151113-153227	-7,4415480	42,9462470	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151113-153227.JPG	153	790L	NORMAL			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	CHAMOSO	GPSe-151113-153233	-7,4415450	42,9462430	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151113-153233.JPG	153	790L	DETERIORADO	NO	B	N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	CHAMOSO	GPSe-151113-153233	-7,4415450	42,9462430	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151113-153233.JPG	153	790L	AGMETADO			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	CHAMOSO	GPSe-151113-153233	-7,4415450	42,9462430	PLASTICO	01-IMG905\GPSe-151113-153233.JPG	153	790L	DETERIORADO	NO	B	N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	CHAMOSO	GPSe-151113-153233	-7,4415450	42,9462430	CARTON	01-IMG905\GPSe-151113-153233.JPG	153	790L	NORMAL			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	CHAMOSO	GPSe-151113-153617	-7,4395090	42,9456930	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151113-153617.JPG	154	790L	DETERIORADO	NO	B	N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	CHAMOSO	GPSe-151113-153753	-7,4383720	42,9454990	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151113-153753.JPG	155	790L	NORMAL			N_VI
CHAMOSO (S. Cristovo)	CHAMOSO	GPSe-151113-172629	-7,4455600	42,9451710	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151113-172629.JPG	156	240L	NORMAL			CTRA. LOCAL
CHAMOSO (S. Cristovo)	CHAMOSO	GPSe-151113-173156	-7,4415370	42,9456830	ORGANICO	01-IMG905\GPSe-151113-173156.JPG	157	790L	NORMAL			CTRA. LOCAL



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

O CORGO S.XOÁN

PARROQUIA	POBLACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
							01-IMG005\GPSe-151113-153933.jpg	158	790L	AGRIETADO	
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO- GASOLINERA	GPSe-151113-153933	-7.4372450	42.9449120	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-153933.jpg	158	1200L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO- GASOLINERA	GPSe-151113-153933	-7.4372450	42.9449120	VIDRO	01-IMG005\GPSe-151113-153933.jpg	158	790L	AGRIETADO	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO- GASOLINERA	GPSe-151113-153933	-7.4372450	42.9449120	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-153933.jpg	158	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO	GPSe-151113-154149	-7.4352870	42.9443660	PLASTICO	01-IMG005\GPSe-151113-154149.jpg	159	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO	GPSe-151113-154141	-7.4353360	42.9443820	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-154141.jpg	159	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO	GPSe-151113-154141	-7.4353360	42.9443820	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-154141.jpg	159	790L	MUY DETERIORADO	NO	NO
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO	GPSe-151113-154141	-7.4353360	42.9443820	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-154141.jpg	159	790L	MUY DETERIORADO	NO	NO
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO-MOTE	GPSe-151113-154351	-7.4355880	42.9448130	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-154351.jpg	160	240L	DETERIORADO	NO	NO
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO-MOTE	GPSe-151113-154554	-7.4366580	42.9452250	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-154554.jpg	161	790L	DETERIORADO	NO	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO-MOTE	GPSe-151113-154742	-7.4366660	42.9452130	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-154742.jpg	161	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO	GPSe-151113-154842	-7.4372280	42.9452020	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-154842.jpg	162	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO	GPSe-151113-154842	-7.4372280	42.9452020	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-154842.jpg	162	790L	DETERIORADO	NO	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO	GPSe-151113-155643	-7.4407750	42.9463220	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-155643.jpg	163	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CHAMOSO	GPSe-151113-155643	-7.4407750	42.9463220	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-155643.jpg	163	790L	DETERIORADO	NO	B
CORGO, O (S. Xoán)	CENTRO MEDICO	GPSe-151113-160358	-7.4306040	42.9447670	CARTON	01-IMG005\GPSe-151113-160358.jpg	166	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CENTRO MEDICO	GPSe-151113-160358	-7.4306040	42.9447670	PLASTICO	01-IMG005\GPSe-151113-160358.jpg	166	790L	DETERIORADO	NO	B
CORGO, O (S. Xoán)	CENTRO MEDICO	GPSe-151113-160358	-7.4306040	42.9447670	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-160358.jpg	166	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	CENTRO MEDICO	GPSe-151113-160414	-7.4305990	42.9447710	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-160414.jpg	166	790L	DETERIORADO	MANI	B
CORGO, O (S. Xoán)	CENTRO MEDICO	GPSe-151113-160414	-7.4305990	42.9447710	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-160414.jpg	166	360L	MUY DETERIORADO	NO	NO
CORGO, O (S. Xoán)	CENTRO MEDICO	GPSe-151113-160926	-7.4307920	42.9437560	VIDRO	01-IMG005\GPSe-151113-160926.jpg	167	1200L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	SENDIN	GPSe-151113-161126	-7.4373550	42.9423870	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151113-161126.jpg	168	790L	NORMAL	B	B



O CORGO S.XOÁN

PARROQUIA	POBADA/CÓN	NOMBRE LOCALIZACION GPS	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
						CANTON	ORGANICO		
CORGO, O (S. Xoán)	A PENELA- CONCELLO	GPSe-151116-112501	-7,4231370	42,9415050	01-IMGgps\GPSe-151116-112501.jpg	169	1200L	NORMAL	/ /
CORGO, O (S. Xoán)	A PENELA- CONCELLO	GPSe-151116-112454	-7,4232610	42,9415050	01-IMGgps\GPSe-151116-112454.jpg	169	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	A PENELA- CONCELLO	GPSe-151116-112454	-7,4232610	42,9415050	01-IMGgps\GPSe-151116-112454.jpg	169	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	A PENELA- CONCELLO	GPSe-151116-112454	-7,4232610	42,9415050	01-IMGgps\GPSe-151116-112454.jpg	169	790L	DETERIORADO	NO B
CORGO, O (S. Xoán)	A PENELA- CONCELLO	GPSe-151116-112454	-7,4232610	42,9415050	01-IMGgps\GPSe-151116-112454.jpg	169	790L	DETERIORADO	NO B
CORGO, O (S. Xoán)	SEIRIN	GPSe-151116-120944	-7,4100370	42,9453130	01-IMGgps\GPSe-151116-120944.jpg	170	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	PEDRAREITA	GPSe-151117-143430	-7,4056640	42,9454530	02-IMGgps\GPSe-151117-143430.jpg	171	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O CORGO	GPSe-151118-141125	-7,4331020	42,9465950	02-IMGgps\GPSe-151118-141125.jpg	172	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O CORGO	GPSe-151118-141125	-7,4331020	42,9465950	02-IMGgps\GPSe-151118-141125.jpg	172	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O CORGO	GPSe-151118-141204	-7,4331080	42,947030	02-IMGgps\GPSe-151118-141204.jpg	172	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O CORGO	GPSe-151118-141204	-7,4331080	42,947030	02-IMGgps\GPSe-151118-141204.jpg	172	3 M3	NORMAL	/ /
CORGO, O (S. Xoán)	O CORGO	GPSe-151118-141204	-7,4331080	42,947030	02-IMGgps\GPSe-151118-141204.jpg	172	3 M3	NORMAL	/ /
CORGO, O (S. Xoán)	O CORGO	GPSe-151118-141204	-7,4331080	42,947030	02-IMGgps\GPSe-151118-141204.jpg	172	3 M3	NORMAL	/ /
CORGO, O (S. Xoán)	ZARRA	GPSe-151118-141532	-7,4302400	42,9424170	02-IMGgps\GPSe-151118-141532.jpg	173	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O CORGO	GPSe-151118-141733	-7,4302490	42,9423900	02-IMGgps\GPSe-151118-141733.jpg	173	790L	DETERIORADO	MAL B
CORGO, O (S. Xoán)	SAN XOAN DO	GPSe-151118-141823	-7,4305930	42,9410220	02-IMGgps\GPSe-151118-141823.jpg	174	790L	DETERIORADO	MAL B
CORGO, O (S. Xoán)	SAN XOAN DO	GPSe-151118-142317	-7,4234600	42,9401930	02-IMGgps\GPSe-151118-142317.jpg	175	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O CORGO	GPSe-151118-142301	-7,42278640	42,9420360	02-IMGgps\GPSe-151118-142301.jpg	176	240L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O CORGO	GPSe-151118-143459	-7,4246920	42,9410630	02-IMGgps\GPSe-151118-143459.jpg	177	790L	DETERIORADO	MAL B
CORGO, O (S. Xoán)	GUIMARAS	GPSe-151118-143806	-7,4236540	42,9391110	02-IMGgps\GPSe-151118-143806.jpg	178	790L	AGRIETADO	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O TESO	GPSe-151118-144041	-7,4245800	42,9376980	02-IMGgps\GPSe-151118-144041.jpg	179	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O TESO	GPSe-151118-144352	-7,4209990	42,9345740	02-IMGgps\GPSe-151118-144352.jpg	180	360L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	O TESO	GPSe-151118-144701	-7,4202820	42,9282000	02-IMGgps\GPSe-151118-144701.jpg	181	360L	DETERIORADO	MAL B
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-145800	-7,4027910	42,9343830	02-IMGgps\GPSe-151118-145800.jpg	182	790L	NORMAL	B B
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-145800	-7,4027910	42,9343830	02-IMGgps\GPSe-151118-145800.jpg	182	790L	DETERIORADO	NO B



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

O CORGO S.XOÁN

PARROQUIA	POBLACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
							182	790L	DETERIORADO		
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-145800	-7,40227910	42,9343830	PLÁSTICO	02-IMGGps\GPSe-151118-145800.jpg	182	790L	DETERIORADO	NO	B
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-145949	-7,4012340	42,9339140	ORGANICO	02-IMGGps\GPSe-151118-145949.jpg	183	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-145949	-7,4012340	42,9339140	VIDRO	02-IMGGps\GPSe-151118-145949.jpg	183	2'5 M3	NORMAL	/	N.VI
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-150258	-7,3986230	42,9325330	ORGANICO	02-IMGGps\GPSe-151118-150258.jpg	184	790L	DETERIORADO	NO	B
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-150258	-7,3986230	42,9325330	ORGANICO	02-IMGGps\GPSe-151118-150258.jpg	184	790L	DETERIORADO	NO	B
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-150258	-7,3986230	42,9325330	ORGANICO	02-IMGGps\GPSe-151118-150258.jpg	184	790L	DETERIORADO	NO	B
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-150303	-7,3986290	42,9325330	ORGANICO	02-IMGGps\GPSe-151118-150303.jpg	184	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-150303	-7,3986290	42,9325330	VIDRO	02-IMGGps\GPSe-151118-150303.jpg	184	2'5 M3	NORMAL	/	N.VI
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-180118	-7,4010470	42,9352300	ORGANICO	02-IMGGps\GPSe-151118-180118.jpg	185	790L	NORMAL	B	B
CORGO, O (S. Xoán)	ALTO DE GOMEAN	GPSe-151118-180118	-7,4010470	42,9352300	ORGANICO	02-IMGGps\GPSe-151118-180118.jpg	185	790L	NORMAL	B	B



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

ESCOUREDA

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO				
ESCOUREDA (Sta. María)	ESCOUREDA	GPSe-151127-141026	-7,4368920	42,8769470	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-141026.jpg	186	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL 014_074
ESCOUREDA (Sta. María)	ESCOUREDA	GPSe-151127-141213	-7,4399190	42,8768280	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-141213.jpg	187	790L	DETERIORADO	NO	B	B	CTRA. LOCAL 014_072
ESCOUREDA (Sta. María)	ESCOUREDA	GPSe-151127-141532	-7,4425890	42,8758110	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-141532.jpg	188	240L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL 014_072
ESCOUREDA (Sta. María)	ESCOUREDA	GPSe-151127-141713	-7,4431780	42,8759560	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-141713.jpg	189	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL 014_072
ESCOUREDA (Sta. María)	ESCOUREDA	GPSe-151127-141853	-7,4422470	42,8761810	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-141853.jpg	190	240L	DETERIORADO	NO	B	B	BASE DE HORMIGON CTRA. LOCAL 014_072
ESCOUREDA (Sta. María)	ESCOUREDA	GPSe-151127-142025	-7,4414520	42,8763970	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-142025.jpg	191	790L	NORMAL	B	B	B	CTRA. LOCAL 014_072 -014_028
ESCOUREDA (Sta. María)	CHOUSA	GPSe-151127-142428	-7,4448810	42,8773360	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-142428.jpg	192	790L	NORMAL	B	B	B	BASE DE HORMIGON CTRA. LOCAL 014_072
ESCOUREDA (Sta. María)	CHOUSA	GPSe-151127-142515	-7,4439310	42,8776250	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-142515.jpg	193	790L	NORMAL	B	B	B	BASE DE HORMIGON CTRA. LOCAL 014_072
ESCOUREDA (Sta. María)	CHOUSA	GPSe-151127-142909	-7,4453890	42,8763530	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-142909.jpg	194	790L	NORMAL	B	B	B	BASE DE HORMIGON CTRA. LOCAL 014_072
ESCOUREDA (Sta. María)	CHOUSA	GPSe-151127-143138	-7,4442280	42,8749500	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-143138.jpg	195	790L	NORMAL	B	B	B	BASE DE HORMIGON CTRA. LOCAL 014_072
ESCOUREDA (Sta. María)	CHOUSA	GPSe-151127-143348	-7,4437310	42,8758970	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-143348.jpg	196	240L	DETERIORADO	NO	B	B	CTRA. LOCAL 014_028
ESCOUREDA (Sta. María)	CHOUSA	GPSe-151127-143527	-7,4471940	42,87724810	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-143527.jpg	197	790L	NORMAL	B	B	B	BASE DE HORMIGON CTRA. LOCAL 014_028
ESCOUREDA (Sta. María)	CHOUSA-CTRA	GPSe-151127-143858	-7,4498280	42,8779250	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-143858.jpg	198	790L	NORMAL	B	B	B	LU_546
ESCOUREDA (Sta. María)	CHOUSA-CTRA	GPSe-151127-144052	-7,4500250	42,8777970	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-144052.jpg	199	790L	NORMAL	B	B	B	LU_546
ESCOUREDA (Sta. María)	CHOUSA-CTRA	GPSe-151127-144334	-7,4512560	42,8756470	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-144334.jpg	200	790L	NORMAL	B	B	B	LU_546



FARNADEIROS (Sto. Estevo)

PARROQUIA / PBOA/OCION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONS	CATEGORIA ACCESO
					201	790L	NORMAL			
FARNADEIROS (Sto. Estevo)	O REGUENGO	GPSe-151110-180346	-7,5153490 42,9003450	ORGANICO	01-IMGps\GPSe-151110-180346.jpg	201	790L	NORMAL	B	LU_P_2904
FARNADEIROS (Sto. Estevo)	A FERVENZA	GPSe-151127-155945	-7,5212410 42,88888170	ORGANICO	03-IMGps\GPSe-151127-155945.jpg	202	790L	NORMAL	B	CAM SEÑALIZADO PROHIBIDO EL PASO ENTRADA FINCA
FARNADEIROS (Sto. Estevo)	A FERVENZA	GPSe-151127-155945	-7,5212410 42,88888170	ORGANICO	03-IMGps\GPSe-151127-155945.jpg	202	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_108
FARNADEIROS (Sto. Estevo)	A FERVENZA	GPSe-151127-155945	-7,5212410 42,88888170	ORGANICO	03-IMGps\GPSe-151127-155945.jpg	202	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_108
FARNADEIROS (Sto. Estevo)	CASTRO	GPSe-151201-132137	-7,5047460 42,9048810	ORGANICO	03-IMGps\GPSe-151201-132137.jpg	203	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_041
FARNADEIROS (Sto. Estevo)	CAMPO	GPSe-151201-132249	-7,5065310 42,9006250	ORGANICO	03-IMGps\GPSe-151201-132249.jpg	204	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_041
FARNADEIROS (Sto. Estevo)	A VILA	GPSe-151201-132414	-7,5072720 42,8991250	ORGANICO	03-IMGps\GPSe-151201-132414.jpg	205	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_018
FARNADEIROS (Sto. Estevo)	A VILA	GPSe-151201-132507	-7,5076220 42,8980690	ORGANICO	03-IMGps\GPSe-151201-132507.jpg	206	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_018



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

FARNADEIROS (San Pedro)

PARROQUIA Y POBOACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES CATEGORÍA ACCESO
					207	240L		
FARNADEIROS (S. Pedro)	A VACARIZA	GPSe-151110-163151	-7.4839620	42.9148900	ORGÁNICO	01-IMGps\GPSe-151110-163151.jpg		CTRA. LOCAL
FARNADEIROS (S. Pedro)	O MONTE-UZAL	GPSe-151110-163648	-7.4902650	42.9114310	ORGÁNICO	01-IMGps\GPSe-151110-163648.jpg	208	LU_P_1608-014_059
FARNADEIROS (S. Pedro)	UZAL	GPSe-151110-163849	-7.4892040	42.9191060	ORGÁNICO	01-IMGps\GPSe-151110-163849.jpg	209	LU_P_1608-014_020
FARNADEIROS (S. Pedro)	TRASFONTAO	GPSe-151201-124134	-7.4976810	42.9150560	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-124134.jpg	210	LU_P_1608
FARNADEIROS (S. Pedro)	TRASFONTAO	GPSe-151201-124252	-7.4989670	42.9156330	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-124252.jpg	211	ENGANCHE ROTO
FARNADEIROS (S. Pedro)	FENTAL	GPSe-151201-124459	-7.4996530	42.9134720	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-124459.jpg	212	LU_P_1608- -014_041
FARNADEIROS (S. Pedro)	FARNADEIROS SAN PEDRO	GPSe-151201-124710	-7.5059420	42.9128330	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-124710.jpg	213	LU_P_1608
FARNADEIROS (S. Pedro)	FARNADEIROS SAN PEDRO	GPSe-151201-124710	-7.5059420	42.9128330	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-124710.jpg	213	LU_P_1608
FARNADEIROS (S. Pedro)	FOLARON	GPSe-151201-125338	-7.5049830	42.9141500	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-125338.jpg	214	CTRA. LOCAL 014_036 -014_034
FARNADEIROS (S. Pedro)	FOMPEDRINA	GPSe-151201-125546	-7.5048330	42.9173750	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-125546.jpg	215	CTRA. LOCAL 014_036 -014_030
FARNADEIROS (S. Pedro)	TRASFONTAO	GPSe-151201-125716	-7.5004060	42.9164830	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-125716.jpg	216	CTRA. LOCAL 014_030
FARNADEIROS (S. Pedro)	TRASFONTAO	GPSe-151201-125716	-7.5004060	42.9164830	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-125716.jpg	216	AGRIETADO
FARNADEIROS (S. Pedro)	SERNANDE	GPSe-151201-130144	-7.4936110	42.9136250	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-130144.jpg	217	CTRA. LOCAL
FARNADEIROS (S. Pedro)	SERNANDE	GPSe-151201-130144	-7.4936110	42.9136250	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-130144.jpg	217	CTRA. LOCAL
FARNADEIROS (S. Pedro)	SERNANDE	GPSe-151201-130351	-7.4931440	42.9128890	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-130351.jpg	218	INTERIOR CIERRE FINCA
FARNADEIROS (S. Pedro)	VILAR	GPSe-151201-130512	-7.4922110	42.9118220	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-130512.jpg	219	CTRA. LOCAL
FARNADEIROS (S. Pedro)	OUTEIRO	GPSe-151201-130741	-7.4957640	42.9123250	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-130741.jpg	220	CTRA. LOCAL
FARNADEIROS (S. Pedro)	PACIO	GPSe-151201-130958	-7.4949420	42.9094280	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-130958.jpg	221	CTRA. LOCAL
FARNADEIROS (S. Pedro)	PACIO	GPSe-151201-131225	-7.4979110	42.9081420	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151201-131225.jpg	222	CTRA. LOCAL



FOLGOSA (Sto. Estevo)

PARROQUIA / POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA ACCESO
						02-IMGps1\GPSe-151117-132344.jpg	223	240L	AGRIETADO	B
FOLGOSA (Sto. Estevo)	MONTE DA SILVA	42.9357070	-7.3605350	ORGÁNICO	02-IMGps1\GPSe-151117-132356.jpg	224	360L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (Sto. Estevo)	MONTE DA SILVA	42.9339180	-7.3578250	ORGÁNICO	02-IMGps1\GPSe-151117-132356.jpg	224	360L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (Sto. Estevo)	MONTE DA SILVA	42.9334410	-7.3562480	ORGÁNICO	02-IMGps1\GPSe-151117-132645.jpg	225	710L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (Sto. Estevo)	MONTE DA SILVA	42.9312740	-7.3549820	ORGÁNICO	02-IMGps1\GPSe-151117-132838.jpg	226	360L	DETERIORADO	NO	B
FOLGOSA (Sto. Estevo)	MONTE DA SILVA	42.9290620	-7.3598310	ORGÁNICO	02-IMGps1\GPSe-151117-133150.jpg	227	790L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (Sto. Estevo)	STO. ESTEVO DE FOLGOSA	42.9265100	-7.3556880	ORGÁNICO	02-IMGps1\GPSe-151118-163415.jpg	228	790L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (Sto. Estevo)	STO. ESTEVO DE FOLGOSA	42.9260770	-7.3341680	ORGÁNICO	02-IMGps1\GPSe-151118-163449.jpg	229	360L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (Sto. Estevo)	STO. ESTEVO DE FOLGOSA	42.9260770	-7.3341680	ORGÁNICO	02-IMGps1\GPSe-151118-163449.jpg	229	240L	AGRIETADO	B	B
FOLGOSA (Sto. Estevo)	PINIEIRO	42.9360540	-7.3409440	ORGÁNICO	02-IMGps1\GPSe-151118-170921.jpg	230	790L	NORMAL	B	B
									IU_P_1201 r	



FOLGOSA (S. Martiño)

PARROQUIA .T Poboación	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA ACCESO		
									02-IMGps\GPSe-151118-163958.jpg		
FOLGOSA (S. Martiño)	CEDO	GPSe-151118-163958	-7,3295900	42,9349170	ORGANICO	231	790L	NORMAL	B	B	
FOLGOSA (S. Martiño)	SEDAÑE	GPSe-151118-164248	-7,3315780	42,9383470	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-164248.jpg	232	790L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (S. Martiño)	SEDAÑE	GPSe-151118-164429	-7,33113290	42,9397890	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-164429.jpg	233	790L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (S. Martiño)	VILACORNE	GPSe-151118-164638	-7,3322650	42,9430350	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-164638.jpg	234	360L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (S. Martiño)	O COTO	GPSe-151118-164934	-7,3296690	42,9492680	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-164934.jpg	235	790L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (S. Martiño)	O COTO	GPSe-151118-164934	-7,3296690	42,9497680	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-164934.jpg	235	790L	DETERIORADO	NO	B
FOLGOSA (S. Martiño)	O COTO	GPSe-151118-165049	-7,3295920	42,9498790	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-165049.jpg	236	790L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (S. Martiño)	O COTO	GPSe-151118-165241	-7,3283120	42,9521900	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-165241.jpg	237	790L	DETERIORADO	NO	B
FOLGOSA (S. Martiño)	O COTO	GPSe-151118-165241	-7,3283120	42,9521900	PLASTICO	02-IMGps\GPSe-151118-165241.jpg	237	790L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (S. Martiño)	VILACORNE	GPSe-151118-165703	-7,3340070	42,94848510	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-165703.jpg	238	790L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (S. Martiño)	REBREDO	GPSe-151118-170250	-7,3370890	42,9406390	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-170250.jpg	239	790L	NORMAL	B	B
FOLGOSA (S. Martiño)	REBREDO	GPSe-151118-170455	-7,3382910	42,9395220	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151118-170455.jpg	240	790L	DETERIORADO	NO	B



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

FONTEITA
(Santiago)

PARROQUIA	POBLACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
							241	790L	NORMAL		
FONTEITA (Santiago)	VILMARIN	GPSe-151116-121631	-7,38628/0	42,950820	ORGANICO	01-MGps\GPSe-151116-124631.jpg	241	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	O BARRIO	GPSe-151116-145001	-7,3807440	42,9611210	ORGANICO	01-MGps\GPSe-151116-145001.jpg	242	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	O BARRIO	GPSe-151116-145054	-7,38100680	42,9618000	ORGANICO	01-MGps\GPSe-151116-145054.jpg	243	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	O BARRIO	GPSe-151116-145553	-7,3798640	42,9623240	ORGANICO	01-MGps\GPSe-151116-145553.jpg	244	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	O BARRIO	GPSe-151116-150154	-7,3808940	42,9622610	ORGANICO	01-MGps\GPSe-151116-150154.jpg	245	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	O BARRIO	GPSe-151116-151428	-7,3804110	42,9600260	ORGANICO	01-MGps\GPSe-151116-151428.jpg	246	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	BALDOMIRO	GPSe-151116-152108	-7,3809810	42,9584920	ORGANICO	01-MGps\GPSe-151116-152108.jpg	247	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	BALDOMIRO	GPSe-151116-153054	-7,3819830	42,9588320	ORGANICO	01-MGps\GPSe-151116-153054.jpg	248	790L	AGRIETADO	3	B
FONTEITA (Santiago)	BALDOMIRO	GPSe-151116-154241	-7,3833990	42,9563790	ORGANICO	01-MGps\GPSe-151116-154241.jpg	249	360L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	O BARRIO	GPSe-151117-20436	-7,3754120	42,9655760	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-20436.jpg	250	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	MESON DOS RAMOS	GPSe-151117-20741	-7,5650500	42,9751770	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-20741.jpg	251	360L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	MESON DOS RAMOS	GPSe-151117-20923	-7,3730430	42,9756810	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-20923.jpg	252	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	VILADA	GPSe-151117-22108	-7,3674740	42,9748880	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-22108.jpg	253	790L	NORMAL	3	D
FONTEITA (Santiago)	PUNIUN DE LESIAL	GPSe-151117-22505	-7,3722650	42,9684100	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-22505.jpg	254	360L	NUMERAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	A COSTADE PANDOS	GPSe-151117-23202	-7,3637220	42,9641150	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-23202.jpg	255	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	FUBIAL	GPSe-151117-22855	-7,3676960	42,9634630	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-22855.jpg	256	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	FUBIAL	GPSe-151117-23325	-7,3661600	42,9629550	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-23325.jpg	257	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	FUBIAL	GPSe-151117-23326	-7,3625270	42,961040	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-23326.jpg	258	360L	DETERIORADO	NO	B
FONTEITA (Santiago)	CHAVIN	GPSe-151117-23911	-7,3756980	42,957690	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-23911.jpg	259	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	CHAVIN-IGREXA	GPSe-151117-24033	-7,3770490	42,9549370	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-24033.jpg	260	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	CHAVIN-CEMENT	GPSe-151117-24500	-7,3789390	42,9561500	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-24500.jpg	261	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	SOUTOLUVIAN	GPSe-151117-30509	-7,3627040	42,9524380	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-30509.jpg	262	790L	NORMAL	3	B
FONTEITA (Santiago)	SAN LOURENZO	GPSe-151117-30935	-7,3661310	42,9500620	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-30935.jpg	263	790L	DETERIORADO	NO	B
FONTEITA (Santiago)	SAN LOURENZO	GPSe-151117-30935	-7,3661310	42,9500620	ORGANICO	02-MGps\GPSe-151117-30935.jpg	264	240L	DETERIORADO	NO	B



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

FRANQUEAN (Sta. María)

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	Longitud	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA ACCESO
							264	790L	NORMAL			
FRANQUEAN (Sta. María)	O VILAR	GPSe-151117-131336	-7.3695410	42.9424020	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-131336.jpg	265	120L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_080
FRANQUEAN (Sta. María)	O VILAR	GPSe-151117-131547	-7.3698870	42.9396690	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-131547.jpg	265	120L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_080
FRANQUEAN (Sta. María)	FRANQUEAN	GPSe-151117-131754	-7.3773030	42.9374540	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-131754.jpg	266	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1604-014_080
FRANQUEAN (Sta. María)	FRANQUEAN	GPSe-151117-131954	-7.3758360	42.9366650	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-131954.jpg	267	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1604
FRANQUEAN (Sta. María)	CIMADEVILA	GPSe-151117-132059	-7.3744760	42.9357410	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-132059.jpg	268	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_075 -014-078
FRANQUEAN (Sta. María)	A VEGA DE ANZUELOS	GPSe-151117-134735	-7.3682640	42.946900	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-134735.jpg	269	790L	NORMAL	B	B	N_VI
FRANQUEAN (Sta. María)	A VEGA DE ANZUELOS	GPSe-151117-134953	-7.3687040	42.9247700	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-134953.jpg	269	790L	DETERIORADO	NO	B	N_VI
FRANQUEAN (Sta. María)	A VEGA DE ANZUELOS	GPSe-151117-135004	-7.3686460	42.9247700	PLASTICO	02-IMGps\GPSe-151117-135004.jpg	269	790L	NORMAL	B	B	N_VI
FRANQUEAN (Sta. María)	A VEGA DE ANZUELOS	GPSe-151117-135004	-7.3686460	42.9247700	VIDRO	02-IMGps\GPSe-151117-135004.jpg	269	2'5 M3	MUY DETERIORADO	/	/	N_VI
FRANQUEAN (Sta. María)	A VEGA DE ANZUELOS	GPSe-151117-135004	-7.3686460	42.9247700	VIDRO	02-IMGps\GPSe-151117-135004.jpg	269	3 M3	NORMAL	/	/	N_VI
FRANQUEAN (Sta. María)	A VEGA DE ANZUELOS	GPSe-151117-135115	-7.37171630	42.9245870	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-135115.jpg	270	360L	DETERIORADO	NO	B	N_VI
FRANQUEAN (Sta. María)	ERMIDA	GPSe-151117-135335	-7.3768710	42.9277760	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-135335.jpg	271	240L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_078 -014-079
FRANQUEAN (Sta. María)	O OUTERO	GPSe-151117-135510	-7.3772500	42.9292910	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-135510.jpg	272	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_078
FRANQUEAN (Sta. María)	O OUTERO	GPSe-151117-135714	-7.3775100	42.9301030	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-135714.jpg	273	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_078
FRANQUEAN (Sta. María)	QUBIME	GPSe-151117-141022	-7.3786320	42.9413720	ORGANICO	02-IMGps\GPSe-151117-141022.jpg	274	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_078



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

GOMEÁN (Santiago)

PARROQUIA	POBADAÇÃO	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO				
GOMEÁN (Santiago)	GOMEÁN	GPSe-151118-150755	-7,3934200	42,9314920	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-150755.jpg	275	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	N_VI
GOMEÁN (Santiago)	GOMEÁN-OVAL	GPSe-151126-125539	-7,3984880	42,9277500	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151126-125539.jpg	276	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	CTRA.LOCAL-014_012
GOMEÁN (Santiago)	OVAL	GPSe-151126-125742	-7,3984890	42,9229090	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151126-125742.jpg	277	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	CTRA.LOCAL-014_012
GOMEÁN (Santiago)	O CASTRO	GPSe-151126-125919	-7,3951080	42,9175190	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151126-125919.jpg	278	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	CTRA.LOCAL-014_012
GOMEÁN (Santiago)	GOMEÁN-CEMTERIO	GPSe-151126-134349	-7,4020160	42,9280470	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151126-134349.jpg	279	790L	NORMAL	B	NO	LU-P-1611	
GOMEÁN (Santiago)	MATAFAXIN	GPSe-151126-135154	-7,4049630	42,9166180	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151126-135154.jpg	280	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	CTRA.LOCAL-014_090
GOMEÁN (Santiago)	O TORRON	GPSe-151118-150958	-7,3903360	42,9303930	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-150958.jpg	281	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	N_VI
GOMEÁN (Santiago)	O TORRON	GPSe-151118-150958	-7,3903360	42,9303930	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-150958.jpg	281	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	N_VI
GOMEÁN (Santiago)	ESCARDEL	GPSe-151118-151138	-7,3881290	42,9298590	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-151138.jpg	282	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	N_VI
GOMEÁN (Santiago)	ESCARDEL	GPSe-151118-151403	-7,37394690	42,9252510	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-151403.jpg	283	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	N_VI
GOMEÁN (Santiago)	ESCARDEL	GPSe-151118-172342	-7,37171960	42,9228890	PLÁSTICO	02-IMGgps\GPSe-151118-172342.jpg	284	790L	NORMAL	B	B	INT.DEBRUDORA LECHE RIO	N_VI
GOMEÁN (Santiago)	ESCARDEL	GPSe-151118-172813	-7,38330040	42,9270670	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-172813.jpg	285	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	N_VI_a
GOMEÁN (Santiago)	ESCARDEL	GPSe-151118-172813	-7,38330040	42,9270670	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-172813.jpg	285	790L	DETERIORADO	NO	B	BASE DE HORMIGÓN	N_VI_a
GOMEÁN (Santiago)	ALFONXE	GPSe-151118-173218	-7,3865810	42,9243470	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-173218.jpg	286	360L	DETERIORADO	NO	B	BASE DE HORMIGÓN	CTRA.LOCAL-014_011
GOMEÁN (Santiago)	ALFONXE	GPSe-151118-173347	-7,3854010	42,9248280	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-173347.jpg	287	790L	AGRIETADO	B	B	BASE DE HORMIGÓN	CTRA.LOCAL-014_011
GOMEÁN (Santiago)	ESCARDEL	GPSe-151118-173703	-7,3864400	42,9286420	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-173703.jpg	288	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	N_VI_b
GOMEÁN (Santiago)	ESCARDEL	GPSe-151118-173703	-7,3864400	42,9286420	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-173703.jpg	288	790L	DETERIORADO	NO	B	BASE DE HORMIGÓN	N_VI_b
GOMEÁN (Santiago)	O TORRON	GPSe-151118-174327	-7,3926370	42,9283750	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-174327.jpg	289	240L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	CTRA.LOCAL-014_100
GOMEÁN (Santiago)	O PACIO	GPSe-151118-175254	-7,3937730	42,9291990	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-175254.jpg	290	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	CTRA.LOCAL-014_100
GOMEÁN (Santiago)	FEIRA DE GOMEÁN	GPSe-151118-175651	-7,3974360	42,9310530	ORGÁNICO	02-IMGgps\GPSe-151118-175651.jpg	291	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGÓN	CTRA.LOCAL-014_101



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

LAPIO (S. Miguel)

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA ACCESO
							EMPLAZ	CAPACIDAD			
LAPIO (S. Miguel)	LAPIO	GPSe-151201-140144	-7,4826030	42,8852330	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-140144.jpg	292	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_017 -CTRA. LOCAL
LAPIO (S. Miguel)	A. PENEZA	GPSe-151201-140341	-7,4856440	42,8854860	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-140341.jpg	293	790L	ROTO	B	CTRA. LOCAL
LAPIO (S. Miguel)	LAPIO	GPSe-151201-140802	-7,4826470	42,8856690	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-140802.jpg	294	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_017 -CTRA. LOCAL
LAPIO (S. Miguel)	LAPIO	GPSe-151201-140928	-7,4835860	42,8879560	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-140928.jpg	295	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_017
LAPIO (S. Miguel)	LAPIO	GPSe-151201-141045	-7,4839920	42,8882190	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-141045.jpg	296	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_017
LAPIO (S. Miguel)	LAPIO	GPSe-151201-141045	-7,4839920	42,8882190	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-141045.jpg	296	790L	ROTO	B	NO CTRA. LOCAL 014_017
LAPIO (S. Miguel)	LAPIO	GPSe-151201-141234	-7,4851690	42,8896670	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-141234.jpg	297	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_017 -CTRA. LOCAL
LAPIO (S. Miguel)	LAPIO	GPSe-151201-141234	-7,4851690	42,8896670	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-141234.jpg	297	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_017 -CTRA. LOCAL
LAPIO (S. Miguel)	LAPIO	GPSe-151201-141234	-7,4851690	42,8896670	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-141234.jpg	297	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_017 -CTRA. LOCAL
LAPIO (S. Miguel)	LAPIO	GPSe-151201-141437	-7,48833720	42,8876970	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-141437.jpg	298	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL
CASI SALDO (S. Miguel)	CASI SALDO	GPSe-151201-143644	-7,4703600	42,8952060	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-143644.jpg	299	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_062 -CTRA. LOCAL
CASI SALDO (S. Miguel)	CASI SALDO	GPSe-151201-143644	-7,4703600	42,8952060	ORGÁNICO	03-IMGgps\GPSe-151201-143644.jpg	299	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_062 -CTRA. LOCAL



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

LAXOSA (Santiago)

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACION GPS	Longitud	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
							300	790L	NORMAL		
LAXOSA (Santiago)	DONALBAN	GPSe-151110-121935	-7,4672350	42,9606090	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-121935.jpg	300	790L	ROTO	NO	B
LAXOSA (Santiago)	DONALBAN	GPSe-151110-121935	-7,4672350	42,9606090	PLASTICO	01-IMG005\GPSe-151110-121935.jpg	300	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_046
LAXOSA (Santiago)	AS CAROCHAS	GPSe-151110-122610	-7,4690750	42,9588430	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-122610.jpg	301	790L	NORMAL	B	B
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-123939	-7,4752920	42,9597700	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-123939.jpg	302	790L	NORMAL	B	N_VI a
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-123939	-7,4752920	42,9597700	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-123939.jpg	302	790L	NORMAL	B	N_VI a
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-123939	-7,4752920	42,9597700	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-123939.jpg	302	790L	ROTO	NO	B
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-123939	-7,4752920	42,9597700	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-123939.jpg	302	790L	ROTO	NO	B
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-123939	-7,4752920	42,9597700	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-123939.jpg	302	790L	ROTO	NO	B
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-123944	-7,4753220	42,9597780	CARTON	01-IMG005\GPSe-151110-123944.jpg	302	3 M3	NORMAL	B	N_VI a
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-123944	-7,4753220	42,9597780	VIDRO	01-IMG005\GPSe-151110-124201.jpg	302	3 M3	NORMAL	B	N_VI a
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-124201	-7,4771650	42,9605670	VIDRO	01-IMG005\GPSe-151110-124201.jpg	302	3 M3	NORMAL	B	N_VI
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-124209	-7,4771700	42,9605750	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-124209.jpg	303	3 M3	NORMAL	B	N VI-CTRA.LOCAL
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-124313	-7,4772210	42,9606900	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-124313.jpg	303	790L	ROTO	NO	B
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-124322	-7,4772290	42,9606820	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-124322.jpg	303	790L	NORMAL	B	N VI-CTRA.LOCAL
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-124322	-7,4772290	42,9606820	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-124322.jpg	303	790L	NORMAL	B	N VI-CTRA.LOCAL
LAXOSA (Santiago)	A PONTE DO BAO	GPSe-151110-124322	-7,4772290	42,9606820	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-124322.jpg	303	790L	NORMAL	B	N VI-CTRA.LOCAL
LAXOSA (Santiago)	AIRAMONTE	GPSe-151110-124624	-7,4806590	42,9588310	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-124624.jpg	304	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_022
LAXOSA (Santiago)	LAXOSA-ESTACION	GPSe-151110-124907	-7,4820850	42,9581260	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-124907.jpg	305	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_047
LAXOSA (Santiago)	LAXOSA-ESTACION	GPSe-151110-124907	-7,4820850	42,9581260	PLASTICO	01-IMG005\GPSe-151110-124907.jpg	305	790L	ROTO	NO	B
LAXOSA (Santiago)	LAXOSA-ESTACION	GPSe-151110-125137	-7,4814880	42,9576150	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-125137.jpg	306	790L	ROTO	NO	B
LAXOSA (Santiago)	LAXOSA-ESTACION	GPSe-151110-125137	-7,4814880	42,9576150	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-125137.jpg	306	790L	AGRIETADO	B	CTRA. LOCAL 014_022
LAXOSA (Santiago)	LAXOSA-ESTACION	GPSe-151110-125613	-7,4812390	42,9571270	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-125613.jpg	307	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_023
LAXOSA (Santiago)	LAXOSA-ESTACION	GPSe-151110-125613	-7,4812390	42,9571270	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-125613.jpg	307	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_022
LAXOSA (Santiago)	LAXOSA-ESTACION	GPSe-151110-125613	-7,4812390	42,9571270	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-125613.jpg	307	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_023
LAXOSA (Santiago)	LAXOSA-ESTACION	GPSe-151110-125837	-7,4802580	42,9539720	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-125837.jpg	308	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_023
LAXOSA (Santiago)	O LOUADO	GPSe-151110-130135	-7,4802600	42,9521900	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-130135.jpg	309	790L	NORMAL	B	CTRA. LOCAL 014_023



LAXOSA (Santiago)

PARROQUIA Y POBLACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO			
					TIPO	CANTIDAD					
LAXOSA (Santiago)	O LOUSADO	GPSe-151110-130413	-7,4806610	42,9492570	ORGÁNICO	310	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	O LOUSADO	GPSe-151110-130413	-7,4806610	42,9492570	ORGÁNICO	310	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	AIRAMONTE	GPSe-151110-131447	-7,4803180	42,9588010	ORGÁNICO	311	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	AIRAMONTE	GPSe-151110-131459	-7,4803140	42,9588010	ORGÁNICO	311	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	AIRAMONTE	GPSe-151110-131557	-7,4797150	42,9585690	ORGÁNICO	312	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	ESTACIÓN	GPSe-151110-132142	-7,4793780	42,9562720	ORGÁNICO	313	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	A EREXA	GPSe-151110-132458	-7,4757370	42,9546660	ORGÁNICO	314	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	A EREXA	GPSe-151110-132458	-7,4757370	42,9546660	ORGÁNICO	314	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	A EREXA	GPSe-151110-132019	-7,4736210	42,9553380	ORGÁNICO	315	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	A EREXA	GPSe-151110-132125	-7,4718800	42,9573100	ORGÁNICO	315	790L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	A EREXA	GPSe-151110-132125	-7,4718800	42,9573100	ORGÁNICO	316	360L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	A EREXA	GPSe-151110-132130	-7,4718580	42,9573250	ORGÁNICO	316	360L	NORMAL	B	B	
LAXOSA (Santiago)	A EREXA	GPSe-151110-132130	-7,4718580	42,9573250	PLÁSTICO	316	790L	ROTO	NO	B	



MACEDA (S. Pedro)

PARROQUIA	POBOACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA ACCESO
							03-IMGgps\GPSe-151126-140225.jpg	317	790L	NORMAL	B	B
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA	GPSe-151126-140225	-74508110	42,8849450	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151126-140225.jpg	318	360L	DETERIORADO	B	NO	CTRA.LOCAL-014_014
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA	GPSe-151126-140310	-74517210	42,8840790	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151126-140310.jpg	319	790L	NORMAL	B	B	BASE DE HORMIGON
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA	GPSe-151126-140503	-74494760	42,8840100	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151126-140503.jpg	320	560L	DETERIORADO	B	B	CTRA.LOCAL-014_014
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA	GPSe-151126-141832	-74524410	42,8841250	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151126-141832.jpg	321	790L	NORMAL	B	B	LU_P-1611-014_014
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA	GPSe-151126-141929	-74535730	42,8838880	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151126-141929.jpg	322	215 M3	NORMAL	/	/	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA	GPSe-151127-144615	-74547220	42,8826500	VIDRO	03-IMGgps\GPSe-151127-144615.jpg	323	790L	NORMAL	B	B	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA-CTRA	GPSe-151127-144812	-74550390	42,8824220	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-144812.jpg	324	790L	NORMAL	B	B	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA-CTRA	GPSe-151127-144812	-74550390	42,8824220	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151127-144812.jpg	325	790L	NORMAL	B	B	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA-CTRA	GPSe-151127-144812	-74550390	42,8824220	PLASTICO	03-IMGgps\GPSe-151127-144812.jpg	326	790L	NORMAL	B	B	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	VILARIÑO	GPSe-151201-145242	-74598080	42,8923500	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151201-145242.jpg	327	360L	NORMAL	B	B	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA	GPSe-151201-145553	-74555250	42,8846860	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151201-145553.jpg	328	790L	NORMAL	B	B	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA	GPSe-151201-145553	-74555250	42,8846860	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151201-145553.jpg	329	790L	NORMAL	B	B	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	MACEDA	GPSe-151201-145553	-74555250	42,8846860	VIDRO	03-IMGgps\GPSe-151201-145553.jpg	330	3 M3	NORMAL	/	/	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	VILARIÑO	GPSe-151201-145828	-74569690	42,8874220	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151201-145828.jpg	331	790L	NORMAL	B	B	LU_546
MACEDA (S. Pedro)	VILARIÑO	GPSe-151201-145921	-74576060	42,8888080	ORGANICO	03-IMGgps\GPSe-151201-145921.jpg	332	790L	NORMAL	B	B	LU_546-CTRA.LOCAL



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

MANÁN (S. Cosme)

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ	CAPACIDAD	ESTADO XERAL	TAPA	RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA	ACCESO
MANÁN (S. Cosme)	A CAMPA	GPSe-151110-112724	-7,4814110	42,9302220	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-112724.jpg	330	790L	NORMAL	B	B		LU_546	
MANÁN (S. Cosme)	A CAMPA	GPSe-151110-112724	-7,4814110	42,9302220	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-112724.jpg	330	790L	NORMAL	B	B		LU_546	
MANÁN (S. Cosme)	A CAMPA	GPSe-151119-124113	-7,4793380	42,9259870	ORGANICO	02-IMG005\GPSe-151119-124113.jpg	330	240L	NORMAL	B	B		LU_546	
MANÁN (S. Cosme)	A CAMPA	GPSe-151119-124222	-7,4771010	42,9226610	ORGANICO	02-IMG005\GPSe-151119-124222.jpg	331	790L	NORMAL	B	B		LU_546	
MANÁN (S. Cosme)	MANÁN DE SAN COSME	PSe-151118-172606 (1)	-7,4715190	42,9256670	ORGANICO	02-IMG005\PSe-151118-172606 (1).jpg	332	790L	NORMAL	B	B		CTRA.LOCAL-014_025	
MANÁN (S. Cosme)	MANÁN DE SAN COSME	PSe-151118-172606 (1)	-7,4715190	42,9256670	ORGANICO	02-IMG005\PSe-151118-172606 (1).jpg	332	790L	NORMAL	B	B		CTRA.LOCAL-014_025	
MANÁN (S. Cosme)	O REGO	GPSe-151119-124328	-7,4750490	42,9198340	ORGANICO	02-IMG005\GPSe-151119-124328.jpg	333	790L	NORMAL	B	B		LU_546	
MANÁN (S. Cosme)	O REGO	GPSe-151119-124328	-7,4750490	42,9198340	ORGANICO	02-IMG005\GPSe-151119-124328.jpg	333	240L	DETERIORADO	NO	NO		LU_546	

**MANÁN
(Sta. María)**

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ	CAPACIDAD	ESTADO XERAL	TAPA	RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA	ACCESO
MANÁN (Sta. María M.)	PARADELA	GPSe-151110-112421	-7,4828510	42,9326710	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-112421.jpg	334	790L	NORMAL	B	B		LU_546	
MANÁN (Sta. María M.)	A CAMPA	GPSe-151110-112932	-7,4792620	42,9317130	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-112932.jpg	335	790L	NORMAL	B	B		CTRA.LOCAL-014_024	
MANÁN (Sta. María M.)	MANÁN ST MARIA	GPSe-151110-113436	-7,4756790	42,9344370	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-113436.jpg	336	790L	NORMAL	B	B		CTRA.LOCAL-014_024	
MANÁN (Sta. María M.)	MANÁN ST MARIA	GPSe-151110-113436	-7,4756790	42,9344370	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151110-113444.jpg	336	790L	NORMAL	B	B		CTRA.LOCAL-014_024	

**MAREI (Sta. María)**

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	Longitude	Latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA			RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA ACCESO
							02-IMGps\PSe-151118-172606(5).jpg	337	790L	DETERIORADO	B	MAL
MAREI (Sta. María)	LENCE	PSe-151118-172606(5)	-7,4405140	42,9070240	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(6).jpg	338	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_083
MAREI (Sta. María)	LENCE	PSe-151118-172606(6)	-7,4413570	42,9044610	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(6).jpg	338	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_083
MAREI (Sta. María)	LENCE	PSe-151118-172606(7)	-7,4391990	42,9039310	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(7).jpg	339	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1607
MAREI (Sta. María)	LENCE	IMG_20151203_122711	-7,4422620	42,9027820	ORGÁNICO	02-IMGps\IMG_20151203_122711.jpg	340	360L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL
MAREI (Sta. María)	MAREI	PSe-151118-172606(8)	-7,4325310	42,9062650	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(8).jpg	341	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1611-CRTA.LOCAL
MAREI (Sta. María)	O SOUTO	PSe-151118-172606(10)	-7,4304230	42,9042360	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(10).jpg	342	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_085
MAREI (Sta. María)	BARREROS	PSe-151118-172606(13)	-7,4300620	42,9023780	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(13).jpg	343	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1607
MAREI (Sta. María)	BARREROS	PSe-151118-172606(14)	-7,4321220	42,9039080	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(14).jpg	344	360L	DETERIORADO	B	MAL	LU_P_1607
MAREI (Sta. María)	BARREROS	PSe-151118-172606(15)	-7,4300580	42,9016460	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(15).jpg	345	790L	DETERIORADO	NO	B	LU_P_1603
MAREI (Sta. María)	O OUTEIRO	PSe-151118-172606(16)	-7,4209140	42,9072110	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(16).jpg	346	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1603
MAREI (Sta. María)	O OUTEIRO	PSe-151118-172606(17)	-7,4215210	42,9000020	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(17).jpg	347	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1603
MAREI (Sta. María)	O OUTEIRO	PSe-151118-172606(18)	-7,4233620	42,9050410	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(18).jpg	348	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1603-014_087
MAREI (Sta. María)	O OUTEIRO	PSe-151118-172606(18)	-7,4233620	42,9050410	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(18).jpg	348	790L	DETERIORADO	NO	B	LU_P_1603-014_087
MAREI (Sta. María)	O OUTEIRO	PSe-151118-172606(19)	-7,4248200	42,9040220	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(19).jpg	349	790L	NORMAL	B	B	LU_P_1603
MAREI (Sta. María)	MARÍÑO	PSe-151118-172606(20)	-7,4210990	42,9029770	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(20).jpg	350	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_087
MAREI (Sta. María)	MARÍÑO	PSe-151118-172606(20)	-7,4210990	42,9029770	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(20).jpg	350	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_087
MAREI (Sta. María)	O LOUREIRO	PSe-151118-172606(22)	-7,4189330	42,9010850	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(22).jpg	351	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_087-0.4.105
MAREI (Sta. María)	O LOUREIRO	PSe-151118-172606(23)	-7,4204710	42,893870	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606(23).jpg	352	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_105
MAREI (Sta. María)	SAN SIMÓN	PSe-151118-172606	-7,4239250	42,9157410	ORGÁNICO	02-IMGps\PSe-151118-172606.jpg	353	360L	NORMAL	B	B	CAMINO LOCAL
MAREI (Sta. María)	VILANOVA	GPSe-151126-133026	-7,4104020	42,897270	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151126-133026.jpg	354	790L	NORMAL	NO	B	CTRA. LOCAL-014_012
MAREI (Sta. María)	VILANOVA	GPSe-151126-133008	-7,4104150	42,8997310	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151126-133008.jpg	354	360L	DETERIORADO	B	NO	CTRA. LOCAL-014_012
MAREI (Sta. María)	SAMPRIÓN	GPSe-151126-135642	-7,4100580	42,9091030	ORGÁNICO	03-IMGps\GPSe-151126-135642.jpg	355	790L	NORMAL	B	B	CTRA. LOCAL-014_088



PARADELA (S. Fiz)

PARROQUIA (S. Fiz)	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO	
						356	790L	DETERIORADO	MAL	
PARADELA (S. Fiz)	PARADELA	GPSe-151110-111333	-7.4879390	42.9332400	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-111333.jpg	356	790L	DETERIORADO	LU_546_a
PARADELA (S. Fiz)	PARADELA	GPSe-151110-111335	-7.48659810	42.931640	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-111544.jpg	357	790L	NORMAL	B
PARADELA (S. Fiz)	PARADELA	GPSe-151110-112047	-7.4855720	42.939050	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-112047.jpg	358	790L	NORMAL	B
PARADELA (S. Fiz)	UZAL	GPSe-151110-164101	-7.4875950	42.9233820	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-164101.jpg	359	790L	ROTO	NO
PARADELA (S. Fiz)	UZAL	GPSe-151110-164104	-7.4875310	42.9234280	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-164104.jpg	359	790L	NORMAL	B
PARADELA (S. Fiz)	UZAL	GPSe-151110-164348	-7.4855880	42.9279750	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-164348.jpg	360	790L	ROTO	NO
PARADELA (S. Fiz)	SAN FIZ	GPSe-151110-170353	-7.4927010	42.9291190	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-170353.jpg	361	790L	NORMAL	B
PARADELA (S. Fiz)	SAN FIZ	GPSe-151110-170353	-7.4927010	42.9291190	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-170353.jpg	361	790L	NORMAL	B
PARADELA (S. Fiz)	VIANOVA	GPSe-151110-171200	-7.5002790	42.9253580	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-171202.jpg	362	790L	NORMAL	B
PARADELA (S. Fiz)	VIANOVA	GPSe-151110-171438	-7.5027630	42.9256320	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-171438.jpg	363	790L	NORMAL	B
PARADELA (S. Fiz)	POUSADA	GPSe-151110-172138	-7.5036240	42.9264300	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-172138.jpg	364	360L	DETERIORADO	NO
PARADELA (S. Fiz)	CHAMOSO	GPSe-151110-172436	-7.5115880	42.9323650	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-172436.jpg	365	790L	ROTO	NO
PARADELA (S. Fiz)	CHAMOSO	GPSe-151110-172439	-7.5114350	42.9343530	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-172439.jpg	366	790L	DETERIORADO	NO
PARADELA (S. Fiz)	CHAMOSO	GPSe-151110-172430	-7.5064550	42.9367900	ORGANICO	01-IMG003\GPSe-151110-172430.jpg	367	790L	NORMAL	B



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

PEDRAFITA (S. Miguel)

PARROQUIA	POBACIÓN	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO
							CANTIDAD	ESTADO		
PEDRAFITA (S. Miguel)	PEDRAFITA	GPSe-151111-140031	-7,4240810	42,9610180	ORGANICO	01-IMG_0031\GPSe-151111-140031.JPG	368	790L	NORMAL	B
PEDRAFITA (S. Miguel)	PEDRAFITA	GPSe-151111-140031	-7,4240810	42,9610180	ORGANICO	01-IMG_0031\GPSe-151111-140031.JPG	368	790L	NORMAL	B
PEDRAFITA (S. Miguel)	PEDRAFITA	GPSe-151111-140031	-7,4240810	42,9610180	ORGANICO	01-IMG_0031\GPSe-151111-140031.JPG	368	790L	NORMAL	B
PEDRAFITA (S. Miguel)	PEDRAFITA	GPSe-151111-140031	-7,4240810	42,9610180	PLASTICO	01-IMG_0031\GPSe-151111-140031.JPG	368	790L	NORMAL	B
PEDRAFITA (S. Miguel)	PEDRAFITA	GPSe-151111-140533	-7,4281070	42,9578360	ORGANICO	01-IMG_0533\GPSe-151111-140533.JPG	369	790L	NORMAL	B
PEDRAFITA (S. Miguel)	PEDRAFITA	GPSe-151111-140533	-7,4281070	42,9578360	VIDRO	01-IMG_0533\GPSe-151111-140533.JPG	369	3 M3	NORMAL	
PEDRAFITA (S. Miguel)	LAMAS	GPSe-151116-133628	-7,4307690	42,9523350	ORGANICO	01-IMG_0533\GPSe-151116-133628.JPG	370	790L	NORMAL	B
										CTRA LOCAL-014_095



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

PIÑEIRO (Sta. María)

PARROQUIA	POBLACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES	CATEGORIA ACCESO
							ESTADO	CANTIDAD			
PIÑEIRO (Sta. María)	A PEDRA	GPSe-151111-125624	-7,4320360	42,9788930	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-125624.jpg	371	240L	DETERIORADO	B	NO
PIÑEIRO (Sta. María)	QUETESENDE	GPSe-151111-130700	-7,4249420	42,9855490	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-130700.jpg	372	790L	NORMAL	B	NO
PIÑEIRO (Sta. María)	QUETESENDE	GPSe-151111-130700	-7,4249420	42,9855490	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-130700.jpg	372	790L	NORMAL	B	NO
PIÑEIRO (Sta. María)	QUETESENDE	GPSe-151111-130832	-7,4246930	42,9872630	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-130832.jpg	373	360L	DETERIORADO	B	NO
PIÑEIRO (Sta. María)	QUETESENDE	GPSe-151111-131023	-7,4226730	42,9881360	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-131023.jpg	374	790L	NORMAL	B	NO
PIÑEIRO (Sta. María)	QUETESENDE	GPSe-151111-131725	-7,42275570	42,9906200	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-131725.jpg	375	240L	AGRIETADO	B	NO
PIÑEIRO (Sta. María)	QUETESENDE	GPSe-151111-131725	-7,42275570	42,9906200	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-131725.jpg	375	120L	NORMAL	B	NO
PIÑEIRO (Sta. María)	QUETESENDE	GPSe-151111-131213	-7,4220720	42,9907720	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-131213.jpg	376	790L	NORMAL	B	NO
PIÑEIRO (Sta. María)	QUETESENDE	GPSe-151111-132037	-7,4215220	42,9862770	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-132037.jpg	377	790L	NORMAL	B	NO
PIÑEIRO (Sta. María)	A PEDRA	GPSe-151111-125249	-7,4291370	42,9809460	ORGANICO	01-IMG_6935\GPSe-151111-125249.jpg	378	240L	ROTO	NO	NO



QUEIZÁN (Sta. María)

PARROQUIA	POBACIÓ	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO	
QUEIZÁN (Sta. María)	QUEIZÁN DE ABAIXO	GPSe-151113-130729	-7,3901210	42,9826930	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151113-130729.jpg	379	790L	NORMAL	B
QUEIZÁN (Sta. María)	QUEIZÁN DE ABAIXO	GPSe-151113-131230	-7,3912450	42,9814070	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151113-131230.jpg	380	790L	NORMAL	B
QUEIZÁN (Sta. María)	A GRANADA	GPSe-151113-131612	-7,3903180	42,9790380	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151113-131612.jpg	381	790L	AGRIETADO	NO
QUEIZÁN (Sta. María)	QUEIZÁN DE ARRIBA	GPSe-151113-131842	-7,3883300	42,9755880	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151113-131842.jpg	382	790L	NORMAL	B
QUEIZÁN (Sta. María)	QUEIZÁN DE ARRIBA	GPSe-151113-131859	-7,3883440	42,9755820	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151113-131859.jpg	382	790L	NORMAL	B
QUEIZÁN (Sta. María)	QUEIZÁN DE ARRIBA	GPSe-151113-132115	-7,3857670	42,9736580	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151113-132115.jpg	383	240L	NORMAL	B
QUEIZÁN (Sta. María)	ARROXOS	GPSe-151113-134005	-7,4067650	42,9803930	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151113-134005.jpg	384	360L	NORMAL	B

QUINTE (Santalla)

PARROQUIA	POBACIÓ	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitude	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO	
QUINTE (Santalla)	PORTO	GPSe-151110-171516	-7,5168030	42,9175110	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151110-171516.jpg	385	790L	NORMAL	B
QUINTE (Santalla)	COESES	GPSe-151110-171951	-7,5189500	42,9124260	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151110-171951.jpg	386	790L	NORMAL	B
QUINTE (Santalla)	QUINTE	GPSe-151110-175416	-7,5227920	42,9079480	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151110-175416.jpg	387	790L	NORMAL	B
QUINTE (Santalla)	QUINTE	GPSe-151110-175801	-7,5212720	42,9063380	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151110-175801.jpg	388	790L	NORMAL	B
QUINTE (Santalla)	QUINTE	GPSe-151110-175801	-7,5212720	42,9063380	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151110-175801.jpg	388	790L	NORMAL	B
QUINTE (Santalla)	ARRABALDO	GPSe-151110-180017	-7,5156170	42,9066090	ORGANICO	01-IMG029\GPSe-151110-180017.jpg	389	790L	NORMAL	B
QUINTE (Santalla)	COESES	GPSe-151201-124935	-7,5132440	42,9083000	ORGANICO	03-IMG029\GPSe-151201-124935.jpg	390	790L	NORMAL	B



INFORME ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A REDE DE RECOLLIDA DE LIXO NO TERMO MUNICIPAL DO CORGO

SABAREI
(Sta. María M.)

PARROQUIA	POBLACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPATZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO	
SABAREI (Sta. María M.)	SABAREI DE ARRIBA	GPSe-151201-143915	-7.4748720	42.8397440	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-143915.jpg	391	790L	NORMAL	B
SABAREI (Sta. María M.)	SABAREI DE ARRIBA	GPSe-151201-143915	-7.4748720	42.8397440	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-143915.jpg	391	790L	DETERIORADO	NO
SABAREI (Sta. María M.)	SABAREI DE ARRIBA	GPSe-151201-143915	-7.4748720	42.8397440	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-143915.jpg	391	790L	DETERIORADO	NO
SABAREI (Sta. María M.)	SABAREI DE ARRIBA IGREXA	GPSe-151201-144106	-7.4748000	42.9029720	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-144106.jpg	392	790L	NORMAL	B
SABAREI (Sta. María M.)	A ESTRADA	GPSe-151201-144307	-7.4669530	42.9033110	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-144307.jpg	393	240L	NORMAL	B
SABAREI (Sta. María M.)	A ESTRADA	GPSe-151201-144523	-7.4637970	42.8992280	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-144523.jpg	394	240L	NORMAL	B
SABAREI (Sta. María M.)	SABAREI DEABAIXO	GPSe-151201-144801	-7.4655330	42.8963670	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-144801.jpg	395	790L	NORMAL	B
SABAREI (Sta. María M.)	SABAREI DEABAIXO	GPSe-151201-144918	-7.4630530	42.8957500	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-144918.jpg	396	790L	NORMAL	B
SABAREI (Sta. María M.)	SABAREI DEABAIXO	GPSe-151201-145015	-7.4619920	42.8958220	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-145015.jpg	397	790L	NORMAL	B
SABAREI (Sta. María M.)	A ESTRADA	GPSe-151201-145123	-7.4616810	42.8954530	ORGANICO	03-IMG005\GPSe-151201-145123.jpg	398	790L	NORMAL	B

SEGOVIA
(S. Xoán)

PARROQUIA	POBLACION	NOMBRE LOCALIZACION GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPATZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA	RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO	
SEGOVIA (S. Xoán)	VILACEIRO	GPSe-151111-122510	-7.4381170	42.9899790	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-122510.jpg	399	790L	NORMAL	B
SEGOVIA (S. Xoán)	VILACEIRO	GPSe-151111-122510	-7.4381170	42.9899790	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-122510.jpg	399	790L	NORMAL	B
SEGOVIA (S. Xoán)	S.XOÁN	GPSe-151111-122904	-7.4465420	42.9889680	PLASTICO	01-IMG005\GPSe-151111-122904.jpg	400	790L	NORMAL	B
SEGOVIA (S. Xoán)	S.XOÁN	GPSe-151111-123126	-7.4490800	42.9889450	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-123126.jpg	401	790L	AGRIETADO	B
SEGOVIA (S. Xoán)	SEGOVIA	GPSe-151111-123359	-7.4520560	42.9873580	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-123359.jpg	402	790L	NORMAL	B
SEGOVIA (S. Xoán)	SEGOVIA	GPSe-151111-123359	-7.4520560	42.9873580	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-123359.jpg	402	790L	DETERIORADO	NO



VILACHÁ, (S. Xiao)



PARRROQUIA	POBLACION	NOMBRE LOCALIZACIÓN GPS	longitud	latitud	CONTENEDOR TIPO	FOTOGRAFIA	EMPLAZ CAPACIDAD ESTADO XERAL TAPA		RODAS	OBSERVACIONES CATEGORIA ACCESO	
							01-IMG005\GPSe-151111-123853.jpg	403	790L	NORMAL	B
VILACHÁ (S. Xiao)	VILACHÁ-INVEND	GPSe-151111-123853	-7.45522720	42.9896470	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-123853.jpg	403	790L	NORMAL	B	B
VILACHÁ (S. Xiao)	VILACHÁ	GPSe-151111-124158	-7.4614950	42.9909590	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-124158.jpg	404	790L	NORMAL	B	B
VILACHÁ (S. Xiao)	VILACHÁ	GPSe-151111-124158	-7.4614950	42.9909590	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-124158.jpg	404	790L	NORMAL	B	B
VILACHÁ (S. Xiao)	VILACHÁ	GPSe-151111-124442	-7.4628690	42.9888150	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-124442.jpg	405	790L	NORMAL	B	B
VILACHÁ (S. Xiao)	VILACHÁ	GPSe-151111-124640	-7.4626690	42.9916760	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-124640.jpg	406	790L	NORMAL	B	B
VILACHÁ (S. Xiao)	VILACHÁ	GPSe-151111-124640	-7.4626690	42.9916760	ORGANICO	01-IMG005\GPSe-151111-124640.jpg	406	790L	NORMAL	B	B



CONCLUSION.-

Este documento é o resultado dos traballos encomendados para definición dos elementos que configuran a rede de recollida de lixo no Termo Municipal do Corgo, atendidos os parámetros e conceptos que inicialmente se estableceron.

Este informe consta de 52 páxinas, esta incluída, seis planos, e soporte dixital do total do traballo

Esperamos ter cumplido satisfactoriamente co encargo recibido, e que a documentación que acompañamos sexa suficiente e sirva de base para os fins que se pretende.

O Corgo, 29 de xaneiro de 2016

JOSÉ A. GONZÁLEZ GÓMEZ

Técnico S.Proxectista col núm. 100





Fig. 1C

